

1 Identificación

Nombre	Alto Polvorines, biblioteca pública comunitaria			Nodo	Ladera	Departamento	Valle del Cauca	Cod. Dane	76	Distrito/Municipio	Santiago de Cali	Cod. Dane	001	Zona	Urbana	Comuna	18
Barrio	Alto Polvorines	No. Manzana	0001	0014	0710	No. Predial	F023407100000	Mat. Inmobiliaria		Codigo Unico	01180900010710	Teléfono	3102878				
Dirección	Calle 3C Oeste No 94-2-84			Altitud	1115.119	Latitud	864970.299	Longitud	1057685.955	Estado Legal	Ninguna Inconsistencia						

2 Ocupacion Actual

2.1 Datos del Propietario				2.2 Datos del Contacto			
Nombre	JAC-Alto Polvorines			Nombre	Diego Armando Burbano		
CC/NIT	N/A	Teléfono	3102878	CC/NIT	1,144,125,847	Teléfono	3168293164
Dirección	Calle 3C Oeste No 94-2-84			Dirección	Calle 69C No 4C-104		
Municipio	Santiago de Cali			Municipio	santiago de cali		
E-Mail	bibliotecaltopolvorines@gmail.com			E-Mail	diego278911@gmail.com		
2.3 Usos Actuales				2.4 Características del Preido			
Piso 1	N/A	Mezzanine	N/A	Área Lote	145	Frente	9.1
Piso 2	Biblioteca	Piso3	Biblioteca	No. Pisos	3	Fondo	17.2
Pisos Intermedios	N/A			Área Total Construida	435		
Piso Superior	N/A			Área de Biblioteca	290		

3 Capacidad de Operación

Días de Disponibilidad	Lunes a Sabado	Horarios	Lun-Vie de 8 a 5 pm y Sab. de 9 am a 1 pm.
------------------------	----------------	----------	--

3.1 Capacidad Física

Salas Lectura (m²)	65.5	Sala de Sonido (m²)	No		
Salas Infantiles (m²)	65.5	Salones de Reuniones (m²)	No		
S. Audiovisuales (m²)	No	Cafeteria (m²)	No		
Auditorios (m²)	No	Puntos digitales	6	Concetividad	Si
Plazoletas (m²)	No	Otros	N/A	Área (m²)	N/A


5 Estado del Inmueble

5.1 Características del Inmueble					
Fachada	Vinilo s/repello	Estado	Regular	Cubierta	Asbesto cemento sobre estructura metálica
Muros	Ladrillo común	Estado	Bueno	Carpintería	Metalica
Piso	Ceramica	Estado	bueno	Aviso	Si
Estructura	Puntual en concreto	Estado	Buenos	Baños	1
Acabados	Vinilo	Estado	Buenos	Antejardin	No


4 Fotografia General


5.2 Servicios Publicos					
	En Servicio	Medidor	Calidad	A Nombre de	Observaciones
Energía	si	si	buena	JAC	ninguna
Agua	SI	buena	buena	JAC	ninguna
Telefonia	si	N/A		JAC	ninguna
Otros	internet	N/A	regular	JAC	Faltan antenas en la ladera

6 Localización




7 Vista en Planta



8 Fotografías de Datalle

8.1 Fotografías Internas



8.2 Ffotografías Externas



9 Historia

La Junta de Acción Comunal del barrio Alto Polvorines nace jurídicamente en 1980 con la personería jurídica No 2911, pero ya venía trabajando desde el año de 1975. La biblioteca se creó en 1989 con la colaboración de la comunidad y el Plan Padrinos. Sin embargo sufre el abandono por la dificultad económica hasta más o menos el año de 1996, cuando fue creada la secretaria de cultura, en ese momento toma fuerza y se dedica a la labor. En el año 2006 se amplía con aportes del situado fiscal y de ahí en adelante se le han hecho adecuaciones. La actual agente cultural es Eliana Calderón.

10 Descripción Física Y Arquitectónica Del Inmueble

La biblioteca del barrio Alto Polvorines está ubicada en una edificación de tres (3) pisos, en la ladera del sur oeste de Cali. El primer piso es el salón de reuniones de la JAC, donde también sirve para clases de baile, reuniones, etc. En el segundo piso está la biblioteca en un espacio que tiene dos amplias ventanas sobre la fachada. Esta área tiene un piso en cerámica con diseño tipo ajedrez en la parte delantera y de un color claro en la parte trasera, muros pintados en blanco y cielo falso en láminas de icopor. El tercer piso consta de una terraza cubierta que sirve también para talleres o reuniones.

11 Estado de Conservación del Edificio

El estado de conservación en general de toda la edificación es regular por falta de mantenimiento en sus acabados, especialmente la pintura. La biblioteca con su espacio único se percibe agradable, sin embargo le falta ventilación e iluminación natural.

12 Importancia del Edificio Comunitariamente

La biblioteca Alto Polvorines le brinda a los niños, jóvenes y adultos un espacio que les permite el acceso al conocimiento. Allí pueden encontrar consulta y promoción de lectura, ayuda en tareas escolares (refuerzo), talleres y préstamo de internet, lectura de cuentos, presentación de películas, danzas, teatro (grupo Limay), alfabetización, lúdica, hogares infantiles y los CDI, trabajo proyecto "amigos por siempre" (intercambio por medio de cartas), con instituciones del sector como el munito de Dios se hace lectura, con Magdalena Ortega se hace actividades como "reciclando, creando y jugando" y con el instituto de Bienestar Familiar se hace teatro y se hizo un convenio para el préstamo de los portátiles.

13 Criterios y Sugerencias de Conservación

El espacio de la biblioteca necesita ser ampliado, pues diariamente se llena de usuarios y el calor aumenta considerablemente y como es un espacio único se mezclan las diferentes actividades. Se necesita cambiar o mejorar el internet a banda ancha, el servicio actual es lento y a cada momento se pierde la señal, pues en el sector es así. La planta física necesita una adecuación en sus instalaciones eléctricas, se necesitan cortinas en la proyección de videos, mejorar la ventilación o un sistema de extracción y bandejas de refrigeración para los portátiles.

14 Observaciones

ninguna

15 Responsable del Inventario

Entidad/Responsable Ing. Jairo Rosero Narvaez

Diligencio	Arq. Oscar Aragon	Fecha	16-oct-13	Observaciones	Ninguna
Reviso	Ing. Juan Valencia Correa	Fecha	24-oct-13	Observaciones	Ninguna

16 Condiciones de la edificación

	Cantidad	Material	Estado				Observaciones	
			Excelente	Bueno	Regular	Malo		
16.1 Condiciones del Espacio Físico	Fachadas	1	Vinilo s/repello		X			Ninguna
	Muros	N/A	Ladrillo común		X			Ninguna
	Pisos	N/A	Ceramica		X			Ninguna
	Estructura	N/A	Puntual en concreto		X			Ninguna
	Cubierta	N/A	Asbesto cemento sobre estructura met		X			Ninguna
	Cielos	N/A	Lámina de icopor		X			Corregir fallas
	Acabados	N/A	Vinilo		X			Ninguna
	Baños	1	Ceramica		X			Ninguna
	Auditorios	NO	N/A					N/A
	Plazoleta	NO	N/A					N/A
	Antejardin	NO	N/A					N/A
16.2 Condiciones del Equipamiento	Anden	1	Concreto		X			Ninguna
	Puertas	3	Lámina metalica		X			Ninguna
	Rejas	1	Tubo metálico		X			Ninguna
	Ventanas	4	Lámina		X			Ninguna
	Lámparas	7	Fluorecentes		X			Ninguna
	Tomas	25	N/A		X			Ninguna
	Swiches	7	N/A		X			Ninguna
	Ventiladores	NO	N/A					N/A
	Aire, otros	NO	N/A					N/A
	Ascensor	NO	N/A					N/A
16.3 Condiciones del Mobiliario	Artefacto elect.	5	N/A		X			Fotocopiadora (B), Impresora (B), Minicomponente, DVD, video beam.
	Sillas	44	N/A		X			20 niños, 18 paño azul adulto, 6 plasticas.
	Mesas	24	Madera		X			18 niños, 2 consulta larga y 4 niños blancas.
	Computadores	22	N/A		X			7 fijos y 15 Educar (1 fijo malo)
	Estanterias	11	Metalicas		X			9 metalica altas, 3 pequeñas 1 excibidor.
	Escritorios	1	Madera		X			Ninguna
	Archivadores	1	madera		X			Ninguna
Armarios y Otros	0	N/A					N/A	
16.4 Condiciones Ambientales	Iluminacion	2	N/A		X			Ninguna
	Ventilacion	2	N/A			x		Deficiente, necesitan de los ventiladores
	Seguridad	N/A	N/A		X			Ninguna
	Aseo	1	N/A		X			Propio personal