

**1 Identificación**

Nombre	Alvaro Mutis, biblioteca pública comunitaria	Nodo	Centro	Departamento	Valle del Cauca	Cod. Dane	76	Distrito/Municipio	Santiago de Cali	Cod. Dane	001	Zona	Urbana	Comuna	12
Barrio	Doce de Octubre	No. Manzana	0008	No. Predio	0001	No. Predial	E065400010000	Mat. Inmobiliaria	0	Codigo Unico	01120900080001	Teléfono	No		
Dirección	Calle 50 No 28F-04			Altitud	964.123	Latitud	870743.727	Longitud	1063794.750	Estado Legal	Ninguna Inconsistencia				

**2 Ocupacion Actual**
**2.1 Datos del Propietario**

Nombre	JAC-12 de Octubre		
CC/NIT	N/A	Teléfono	No
Dirección	Calle 50 No 28F-04		
Municipio	Cali		
E-Mail	bibliotecaalvaromutis@gmail.com		

**2.2 Datos del Contacto**

Nombre	Julia Andrea Suarez		
CC/NIT	29,706,055	Teléfono	3177949099
Dirección	Calle 48 No 28G-34		
Municipio	Cali		
E-Mail	juliasuva@gmail.com		

**2.3 Usos Actuales**

Piso 1	Biblioteca	Mezzanine	N/A
Piso 2	Biblioteca	Piso3	N/A
Pisos Intermedios	N/A		
Piso Superior	N/A		

**2.4 Características del Preido**

Área Lote	142	Frente	7.7
No. Pisos	2	Fondo	19.5
Área Total Construida	279		
Área de Biblioteca	274		

**3 Capacidad de Operación**

Dias de Disponibilidad	Lunes a Sabado	Horarios	Lun-Vie de 8 a 6 pm / 2 a 5 pm y Sab. 8 am a 12 pm.
------------------------	----------------	----------	---

**3.1 Capacidad Fisica**

Salas Lectura (m²)	137	Sala de Sonido (m²)	No		
Salas Infantiles (m²)	137	Salones de Reuniones (m²)	No		
S. Audiovisuales (m²)	No	Cafeteria (m²)	No		
Auditorios (m²)	No	Puntos digitales	20	Concetividad	No
Plazoletas (m²)	No	Otros	N/A	Área (m²)	N/A

**5 Estado del Inmueble**
**5.1 Características del Inmueble**


Fachada	Graniplast-Ladrillo visto	Estado	Bueno	Cubierta	Asbesto cemento sobre estructura metálica	Estado	Bueno
Muros	Ladrillo visro	Estado	Bueno	Carpintería	Metálica	Estado	Bueno
Piso	Baldosa granito	Estado	Bueno	Aviso	No	Estado	N/A
Estructura	Puntual en concreto	Estado	Bueno	Baños	4	Estado	Bueno
Acabados	Vinilo	Estado	Bueno	Antejardin	No	Estado	N/A

**4 Fotografia General**


**5.2 Servicios Publicos**

	En Servicio	Medidor	Calidad	A Nombre de	Observaciones
Energía	Si	Si	Buena	JAC	Ninguna
Agua	Si	Si	Buena	JAC	Ninguna
Telefonia	No	N/A	N/A	N/A	Ninguna
Otros	No	N/A	N/A	N/A	N/A

6 Localización



7 Vista en Planta



8 Fotografías de Datalle

8.1 Fotografías Internas



8.2 Fotografías Externas





## INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

Inmueble No.

### 9 Historia

La biblioteca fue creada hace 20 años por iniciativa de jóvenes de la comunidad con apoyo de la Junta de Acción Comunal del barrio y esta ubicada en un lote de su propiedad. Hace aproximadamente unos 15 años (hacia el año 1998) se hizo parte de la Red Pública de Bibliotecas Comunitarias de la ciudad quien también le realizó inversiones y por ese tiempo funcionaba en este mismo sitio, pero en el segundo piso. Hace un año empezó la nueva remodelación de la biblioteca con la Fundación Bibliotec (MinTic) y será entregada próximamente, siendo un punto vivo digital.

### 10 Descripción Física Y Arquitectónica Del Inmueble

Construcción con más de veinte años de edad, la cual ha sido remodelada para ser un espacio moderno. Utilización del vidrio en la puerta de acceso, ventanería hacia exterior y división en áreas de sistemas. Se le incorporó a la fachada unas pérgolas para protección solar de un ventanal. Al interior consta de dos pisos, escalera metálica hacia el mezanino dejando una doble altura en la parte frontal. Tiene fachada hacia el interior del predio también en la cual se ha manejado el ladrillo visto, pero al interior ese mismo ladrillo se ha manejado revitado. En su primera planta el acabado del piso no ha sido instalado, pues la biblioteca continúa en obra. Se ha generado un espacio amplio, con buena iluminación natural, de color blanco.

### 11 Estado de Conservación del Edificio

En la actualidad la biblioteca está en obra por parte de la Fundación Bibliotec. Su aspecto es de sitio moderno a pesar de estar en una edificación antigua, esto debido a elementos modernos que se le han instalado como los cielos en panel, luminarias modernas, algo de vidrio y ventanería de aluminio natural. En el acceso tiene un gran quiebra sol con pérgolas.

### 12 Importancia del Edificio Comunitariamente

La biblioteca Alvaro Mutis del barrio 12 de Octubre está ubicada dentro de un complejo donde funcionan otras dependencias de importancia a nivel del barrio, como el centro de salud, la sede comunal, el colegio y el polideportivo. El trabajo que allí se realiza incluye actividades como la promoción de lectura y escritura, cine público, extensión cultural, referencia, consulta en sala, acceso a internet, biblioteca al parque, apoyo a instituciones educativas, cuentos con sentidos, actividades de primera infancia, encartados en la red y la hora del cuento.

### 13 Criterios y Sugerencias de Conservación

Como se mencionó anteriormente la biblioteca está en obra y por ser un punto vivo digital será muy completa.

### 14 Observaciones

En obra.

### 15 Responsable del Inventario

Entidad/Responsable	Ing. Jairo Rosero Narvaez				
Diligencio	Arq. Oscar Aragon	Fecha	16/Oct/2013	Observaciones	Ninguna
Reviso	Ing. Juan Valencia Correa	Fecha	24/Oct/2013	Observaciones	Ninguna

**16 Condiciones de la edificación**

	Cantidad	Material	Estado				Observaciones	
			Excelente	Bueno	Regular	Malo		
<b>16.1 Condiciones del Espacio Físico</b>	Fachadas	2	Graniplast-Ladrillo visto		X			Ninguna
	Muros	N/A	Ladrillo visto		X			Ninguna
	Pisos	N/A	Baldosa cemento		X			Ninguna
	Estructura	N/A	Puntual en concreto		X			Ninguna
	Cubierta	N/A	Asbesto cemento sobre estructur		X			Ninguna
	Cielos	N/A	Panel yeso		X			Ninguna
	Acabados	N/A	Vinilo		X			Ninguna
	Baños	4	Ceramica		X			Ninguna
	Auditorios	No	N/A					N/A
	Plazoleta	No	N/A					N/A
	Antejardin	No	N/A		X			N/A
	Anden	1	Concreto		X			Ninguna
<b>16.2 Condiciones del Equipamiento</b>	Puertas	6	Varios		X			1 en vidrio, 3 lámina y 2 en baños.
	Rejas	2	Metalica enrollable		X			Pasamanos piso 2
	Ventanas	18	Lámina y aluminio		X			Ninguna
	Lámparas	28	Fluorecentes		X			5 balas, 20 cuadradas, 2 tbo T8 y un bombillo
	Tomas	12	N/A		X			No se han instalado los puntos digitales
	Swiches	4	N/A		X			Ninguna
	Ventiladores	0	N/A		X			Ninguna
	Aire, otros	0	N/A		X			N/A
	Ascensor	0	N/A					N/A
	Artefacto elect.	3	N/A		X			2 camaras, 1 alarma
<b>16.3 Condiciones del Mobiliario</b>	Sillas	0	N/A		X			N/A
	Mesas	N/A	Madera		X			N/A
	Computadores	N/A	N/A		X			N/A
	Estanterias	N/A	N/A		X			N/A
	Escritorios	N/A	N/A		X			N/A
	Archivadores	N/A	N/A		X			N/A
	Otros	N/A	N/A					N/A
<b>16.4 Condiciones Ambientales</b>	Iluminacion	2	N/A		X			Ninguna
	Ventilacion	2	N/A		X			Aceptable
	Seguridad	N/A	N/A		X			Se necesita rejas de seguridad
	Aseo	1	N/A		X			Propio personal