



CalidA una ciudad para todos INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.													Inmueble No.				
1 Identificacion																	
Nombre	Isabel Allende, biblioteca pública comunitaria			Nodo	Norte	Departamento	Valle del Cauca	Cod. Dane	76	Distrito/Municipio	Santiago de Cali	Cod. Dane	001	Zona	Urbana	Comuna	07
Barrio	Alfonso Lopez-Etapa 3	No. Manzana	0014	No. Predio	0001	No. Predial	D020600010001		Mat. Inmobiliaria	0	Codigo Unico	01070300140001		Teléfono	6630400		
Dirección	Calle 74 No 7PBis-46			Altitud	953.500	Latitud	873874.005		Longitud	1066271.107		Estado Legal	Ninguna Inconsistencia				
2 Ocupacion Actual										4 Fotografia General							
2.1 Datos del Propietario				2.2 Datos del Contacto													
Nombre	Municipio, Sede Institución educativa Eloy Valenzuela			Nombre	Martha Isabel Chavez Moreno												
CC/NIT	Nit:890399011-3	Teléfono	6603228	CC/NIT	66,907,721	Teléfono	3162585417										
Dirección	CAM Avenida 2norte #10 - 70			Dirección	Carrera 7P No 76-110												
Municipio	Cali			Municipio	Cali												
E-Mail	biblioisaallende@gmail.com			E-Mail	marisachamo@hotmail.com												
2.3 Usos Actuales				2.4 Características del Preido													
Piso 1	Biblioteca-Sede escuela	Mezzanine	N/A	Área Lote	62	Frente	10										
Piso 2	N/A	Piso3	N/A	No. Pisos	1	Fondo	5										
Pisos Intermedios	N/A			Área Total Construida	62												
Piso Superior	N/A			Área de Biblioteca	59												
3 Capacidad de Operación																	
Días de Disponibilidad	Lunes a Sabado				Horarios	Lun-Vie de 8 a 12 am / 2 a 6 pm y Sab 8 am a 12 pm.											
3.1 Capacidad Fisica																	
Salas Lectura (m²)	29			Sala de Sonido (m²)	No												
Salas Infantiles (m²)	28			Salones de Reuniones (m²)	No												
S. Audiovisuales (m²)	No			Cafeteria (m²)	No												
Auditorios (m²)	No			Puntos digitales	16	Concetividad	No										
Plazoletas (m²)	No			Otros	N/A	Área (m²)	N/A										
5 Estado del Inmueble																	
5.1 Características del Inmueble										5.2 Servicios Publicos							
Fachada	Repello	Estado	Regular	Cubierta	Asbesto cemento	Estado	Regular		En Servicio	Medidor	Calidad	A Nombre de	Observaciones				
Muros	Ladrillo común	Estado	Regular	Carpinteria	Metalica	Estado	Bueno	Energía	Si	Si	Buena	Municipio	Ninguna				
Piso	Cemento esmaltado	Estado	Regular	Aviso	Si	Estado	Regular	Agua	Si	Si	Buena	Municipio	Ninguna				
Estructura	Confinamiento	Estado	Regular	Baños	1	Estado	Malo	Telefonia	Si	EMCALI	Buena	Biblioteca	Ninguna				
Acabados	Vinilo	Estado	Regular	Antejardin	No	Estado	N/A	Otros	No	N/A	N/A	N/A	N/A				

6 Localización




7 Vista en Planta



8 Fotografías de Datalle

8.1 Fotografías Internas



8.2 Ffotografías Externas



				INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.		Inmueble No.			
9 Historia				10 Descripción Física Y Arquitectónica Del Inmueble					
La biblioteca Isabel Allende se inauguró en el mes de abril del año 1997 en el barrio Alfonso López de la ciudad de Cali (Colombia). Gracias a la iniciativa de un grupo de jóvenes que encontraron el apoyo de la comunidad Hermanas de la Compasión, quienes muy amablemente dispusieron de un espacio para su funcionamiento. Inicialmente la biblioteca se llamó Fuerza Viva. En el año 2006 la biblioteca se trasladó a un espacio en las instalaciones de la Fundación Manos Providentes en donde prestó sus servicios hasta el mes de diciembre del año 2009.				La planta física de la biblioteca esta ubicada en un predio de propiedad del municipio de Cali donde en la actualidad funciona la sede Eloy Valenzuela, perteneciente a la institución "Educación Etno Educativa Vicente Borrero Costa" del barrio Alfonso Lopez. De sus características físicas podemos deducir que la edificación lleva mas de 30 años, de construcción irregular con poca calidad y deficiente en diseño y sistema constructivo. La biblioteca es un espacio único en la parte oriental del predio que en otros tiempos era la parte trasera de la escuela, la cual fue adecuada como fachada.					
11 Estado de Conservación del Edificio				12 Importancia del Edificio Comunitariamente					
Respecto al estado de conservación de la edificación podemos deducir lo siguiente: La fachada es una adecuación que se hizo a un muro de cerramiento existente, de tal forma que en la parte alta carece de vigas de amarre, esta repellada y pintada por partes. Al interior su espacio único de forma irregular tiene deficiencias de iluminación y ventilación natural, además de tener deficiencias en la cubierta y en el cielo falso. No presenta un buen servicio sanitario en especial teniendo en cuenta la gran afluencia de niños.				Además de los servicios de una biblioteca en cuanto a la promoción de la lectura y la consulta de libros, se realizan vacaciones recreativas, lectura externa y ayuda a tareas escolares a los niños. También talleres de informática para adultos.					
13 Criterios y Sugerencias de Conservación				14 Observaciones					
El espacio de la biblioteca necesita de una reforma total, pues la edificación presenta riesgos a la comunidad y el servicio de biblioteca pública merece mejores espacios, en razón al servicio educativo que presta a la comunidad.				La edificación presenta grietas en la fachada.					
15 Responsable del Inventario									
Entidad/Responsable		Ing. Jairo Rosero Narvaez							
Diligencio	Arq. Oscar Aragon	Fecha	16/Oct/2013	Observaciones	Ninguna				
Reviso	Ing. Juan Valencia Correa	Fecha	24/Oct/2013	Observaciones	Ninguna				



INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

Inmueble No.

16 Condiciones de la edificación

		Cantidad	Material	Estado				Observaciones
				Excelente	Bueno	Regular	Malo	
16.1 Condiciones del Espacio Físico	Fachadas	2	Repello				X	Grietas
	Muros	N/A	Ladrillo			X		Ninguna
	Pisos	N/A	Esmaltado			X		Ninguna
	Estructura	N/A	Irregular			X		Sin estructura
	Cubierta	N/A	Asbesto cemento sobre estructu			X		Humedades
	Cielos	N/A	Lámina icopor			X		Deterioro por humedades
	Acabados	N/A	Vinilo				X	Ninguna
	Baños	1	Ceramica		X			No adecuado niños
	Auditorios	No	N/A					N/A
	Plazoleta	No	N/A					N/A
	Antejardin	No	N/A					N/A
	Anden	2	Concreto			X		Deterioro natural
16.2 Condiciones del Equipamiento	Puertas	2	Lámina		X			Ninguna
	Rejas	2	Varilla y angulo		X			Ninguna
	Ventanas	3	Lámina		X			Tienen malla
	Lámparas	4	Fluorecentes			X		Insuficientes
	Tomas	3	N/A		X			Insuficientes
	Swiches	3	N/A		X			Ninguna
	Ventiladores	2	N/A		X			Ninguna
	Aire, otros	0	N/A					N/A
	Ascensor	0	N/A					N/A
	Artefacto elect.	4	N/A		X			2 impresoras, 1 grabadora, 1 Tv.
16.3 Condiciones del Mobiliario	Sillas	69	N/A		X			29 nñños, 27 rimax, 12 metalicas y 1 de escritorio
	Mesas	29	Madera		X			22 Niños, 3 largas, 4 cuadradas
	Computadores	16	N/A		X			1 fijo y 15 portatiles Educar
	Estanterias	8	Metalicas		X			1 de madera
	Escritorios	2	Madera		X			Ninguna
	Archivadores	0	N/A					N/A
	Otros	1	Madera		X			Ninguna
16.4 Condiciones Ambientales	Iluminacion	2	N/A			X		Deficiente
	Ventilacion	2	N/A			X		Deficiente
	Seguridad	N/A	N/A				X	Expuesto
	Aseo	1	N/A		X			Propio personal