



INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

Inmueble No.	50	1 de 4
--------------	----	--------

1 Identificacion

Nombre	La Elvira, Biblioteca Pública Comunitaria	Nodo	Rural	Departamento	Valle del Cauca	Cod. Dane	76	Distrito/Municipio	Santiago de Cali	Cod. Dane	001	Zona	Rural	Comuna	61
--------	---	------	-------	--------------	-----------------	-----------	----	--------------------	------------------	-----------	-----	------	-------	--------	----

Barrio	Cgto. La Elvira	No. Manzana	0003	No. Predio	0267	No. Predial	Y001002200001	Mat. Inmobiliaria	0	Codigo Unico	02610000030267	Teléfono	0
Dirección	Cgto. La Elvira			Altitud	1788.015	Latitud	881068.798	Longitud	1052294.650	Estado Legal	Ninguna Inconsistencia		

2 Ocupacion Actual

2.1 Datos del Propietario				2.2 Datos del Contacto			
Nombre	JAC La Elvira			Nombre	Luz Marina Grisales		
CC/NIT	0	Teléfono	0	CC/NIT	24,367,415	Teléfono	0
Dirección	Cgto. La Elvira, cabecera.			Dirección	Cgto. La Elvira, cabecera.		
Municipio	Cali			Municipio	Cali		
E-Mail	redbibliotecaelvira@gmail.comç			E-Mail	grismaluz@gmail.com		
2.3 Usos Actuales				2.4 Características del Preido			
Piso 1	Biblioteca	Mezzanine	N/A	Área Lote	1364	Frente	9
Piso 2	N/A	Piso3	N/A	No. Pisos	2	Fondo	5
Pisos Intermedios	N/A			Área Total Construida	92		
Piso Superior	N/A			Área de Biblioteca	46		

3 Capacidad de Operación

Dias de Disponibilidad	Lunes a Sábado	Horarios	Lun-Vie de 8 a 4:30 pm / Sab. de 1 a 4 pm.
------------------------	----------------	----------	--

3.1 Capacidad Fisica

Salas Lectura (m²)	46	Sala de Sonido (m²)	No		
Salas Infantiles (m²)	No	Salones de Reuniones (m²)	No		
S. Audiovisuales (m²)	27	Cafeteria (m²)	No		
Auditorios (m²)	No	Puntos digitales	17	Concetividad	No
Plazoletas (m²)	No	Otros	N/A	Área (m²)	N/A


5 Estado del Inmueble

5.1 Características del Inmueble								5.2 Servicios Publicos					
Fachada	Mixta	Estado	Bueno	Cubierta	Asbesto cemento sobre estructura en ma	Estado	Bueno		En Servicio	Medidor	Calidad	A Nombre de	Observaciones
Muros	Ladrillo, madera, cemento	Estado	Bueno	Carpinteria	Metálica y madera	Estado	Bueno	Energía	Si	No	Buena	JAC	Ninguna
Piso	Baldosa de cemento	Estado	Bueno	Aviso	Si	Estado	Diferente	Agua	Si	No	Bueno	Comunidad	Convenio
Estructura	Confinamiento y madera	Estado	Bueno	Baños	1	Estado	Bueno	Telefonia	No	N/A	N/A	N/A	N/A
Acabados	Vinilo	Estado	Bueno	Antejardin	Si	Estado	Zona verde /cement	Otros	No	N/A	N/A	N/A	N/A



4 Fotografia General



6 Localización




7 Vista en Planta



8 Fotografías de Datalle

8.1 Fotografías Internas



8.2 Fgotografías Externas





INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

Inmueble No.

50

3 de 4

9 Historia

Fundada en el año 1996 gracias a la gestión del sr. Javier Benavides (qepd), líder comunitario del corregimiento de La Elvira, que logró el apoyo de la comunidad, de la cual se recibieron las primeras donaciones de libros y empezo a funcionar donde hoy esta la sala de computo. A partir del 1 de Enero de 1988 empezo a ser parte de la Red de Bibliotecas Públicas Comunitarias de Santiago de Cali, programa de la Secretaría de Cultura Municipal, siendo su primer agente cultural el Sr. Javier Benavidez, luego vinieron la sra. Monica Vivas y Cristina Jimenez y acto segudo la actual Sra. Marina Grisales, quien hasta la fecha lleva 8 años. La biblioteca ha llevado a cabo sus actividades gracias a recursos del situado fiscal, está ubicada al lado de la caseta comunal, en la Cabecera del corregimiento.

10 Descripción Física Y Arquitectonica Del Inmueble

La biblioteca del corregimiento La Elvira, esta ubicada al lado de la caseta comunal. Es una construcción ubicada sobre un aterrazamiento con su correspondiente muro de contención en piedra, el primer piso es una construcción común confinada y muros de ladrillo repellados. El segundo piso es una obra de estructura en madera similar al muro tendinoso que tiene una cubierta en asbesto cemento sobre estructura en guadua tratada, pisos en ceramica y muros de guadua y cemento pintados de blanco, al cual se accede a traves de una escalera en madera.

11 Estado de Conservacion del Edificio

El estado de conservación de la obra es bueno, debido al constante cuidado de las partes e elementos constructivos. Sin embargo el segundo piso el cual es construido en madera y esta expuesto a la humedad natural del entorno, ya necesita inmunización o tratamiento, así mismo las instalaciones eléctricas.

12 Importancia del Edificio Comunitariamente

La biblioteca del corregimiento La Elvira es uno de los pocos espacios con que cuenta la comunidad de este sector para hacer uso de su tiempo libre y de acceso a la cultura. La comunidad se ha apropiado del espacio y saca provecho de cada una de las actividades que se desarrollan, como la promoción a la lectura, proyección de audio visuales, talleres de teatro para niños, de danza donde tambien participal el adulto mayor, talleres de screen, primera infancia, visita a instituciones educativas, proyecto "rio y leo en el recreo", refuerzo escolar y apoyo a las instituciones educativas.

13 Criterios y Sugerencias de Conservacion

La planta física de la biblioteca del corregimiento La Elvira, necesita trabajos de inmunización de la madera del segundo piso, construcción de otro baño, revisiópn y mejoramiento de la parte electrica, , dotación de estanterias y de sistema de alarmas (alarma y camaras) y de televisión, así como de acceso al internet.

14 Observaciones

Ninguna

15 Responsable del Inventario

Entidad/Responsable		Ing. Jairo Rosero Narvaez			
Diligencio	Arq. Oscar Aragon	Fecha	15/Nov/2013	Observaciones	Ninguna
Reviso	Ing. Juan Valencia Correa	Fecha	24/Oct/2013	Observaciones	Ninguna



INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

Inmueble No.

50

4 de 4

16 Condiciones de la edificación

		Cantidad	Material	Estado				Observaciones
				Excelente	Bueno	Regular	Malo	
16.1 Condiciones del Espacio Físico	Fachadas	3	Muros con repello		X			Ninguna
	Muros	N/A	Ladrillo común		X			Ninguna
	Pisos	N/A	Cerámica		X			Ninguna
	Estructura	N/A	Confinamiento y madera		X			Ninguna
	Cubierta	N/A	Eternit s/ guadua		X			Ninguna
	Cielos	N/A	N/A					N/A
	Acabados	N/A	Vinilo		X			Ninguna
	Baños	1	Ceramica		X			Ninguna
	Auditorios	No	N/A					N/A
	Plazoleta	No	N/A					N/A
	Antejardin	Si	N/A					Zona verde y area cubierta
	Anden	1	Concreto		X			Ninguna
16.2 Condiciones del Equipamiento	Puertas	2	Lámina y madera		X			Ninguna
	Rejas	1	Metalica enrollable		X			Acceso
	Ventanas	5	Metalica enrollable		X			3 en madera
	Lámparas	5	Fluorescente		X			Ninguna
	Tomas	13	N/A		X			Ninguna
	Swiches	3	N/A		X			Ninguna
	Ventiladores	0	N/A					No se necesita
	Aire, otros	0	N/A					No se necesita
	Ascensor	0	N/A					No se necesita
	Artefacto elect.	3	N/A		X			Equipo sonido, impresora y dvd.
16.3 Condiciones del Mobiliario	Sillas	96	N/A		X			20 niños, 18 adultos lona negra, y 58 rimax.
	Mesas	13	Madera		X			5 rimax cuadrada, 5 niños, 3 consulta.
	Computadores	17	N/A		X			2 fijos y 15 Educar
	Estanterías	7	N/A		X			5 Metal y 2 infantil
	Escritorios	2	Metalico		X			Ninguna
	Archivadores	1	Metal		X			Ninguna
	Otros	0	N/A					N/A
16.4 Condiciones Ambientales	Iluminacion	3	N/A			X		Deficiente
	Ventilacion	3	N/A		X			Ninguna
	Seguridad	N/A	N/A			X		Espacio inseguro
	Aseo	1	N/A		X			Propio personal