

**1 Identificación**

Nombre	León de Greiff, biblioteca pública comunitaria	Nodo	Norte	Departamento	Valle del Cauca	Cod. Dane	76	Distrito/Municipio	Santiago de Cali	Cod. Dane	001	Zona	Urbana	Comuna	07
Barrio	Siete de Agosto	No. Manzana	0028	No. Predio	0001	No. Predial	D096100010001	Mat. Inmobiliaria		0	Codigo Unico	01070700280001	Teléfono	No	
Dirección	Calle 72B No 11-06			Altitud	952.150	Latitud	873077.176	Longitud	1065842.134	Estado Legal	Ninguna Inconsistencia				

**2 Ocupacion Actual**
**2.1 Datos del Propietario**

Nombre	Municipio, Centro Cultural		
CC/NIT	890399011-3	Teléfono	No
Dirección	Calle 72B No 11-06		
Municipio	Cali		
E-Mail	bibliotecaleondegreiff@gmail.com		

**2.2 Datos del Contacto**

Nombre	Julian Andres Parra Fernandez		
CC/NIT	94,556,540	Teléfono	3153770336
Dirección	Carrera 1A 8BIS No 73A-77		
Municipio	Cali		
E-Mail	juanpafe1225@hotmail.com		

**2.3 Usos Actuales**

Piso 1	Biblioteca-Otros	Mezzanine	N/A
Piso 2	JAC	Piso3	N/A
Pisos Intermedios	N/A		
Piso Superior	N/A		

**2.4 Características del Preido**

Área Lote	159	Frente	11.7
No. Pisos	2	Fondo	19.6
Área Total Construida	318		
Área de Biblioteca	104		

**3 Capacidad de Operación**

Dias de Disponibilidad	Lunes a Sabado	Horarios	Lun-Vie de 7:30 a 12 am / 2 a 6 pm y Sab. de 8 am a 1 pm
------------------------	----------------	----------	--

**3.1 Capacidad Fisica**

Salas Lectura (m²)	39	Sala de Sonido (m²)	No		
Salas Infantiles (m²)	30	Salones de Reuniones (m²)	No		
S. Audiovisuales (m²)	No	Cafeteria (m²)	No		
Auditorios (m²)	No	Puntos digitales	1	Concetividad	No
Plazoletas (m²)	No	Otros	N/A	Área (m²)	N/A

**5 Estado del Inmueble**
**5.1 Características del Inmueble**


Fachada	Vinilo s/repello	Estado	Regular	Cubierta	Asbesto cemento sobre estructura metálica	Estado	Bueno
Muros	Ladrillo común	Estado	Bueno	Carpintería	Metálica	Estado	Bueno
Piso	Ceramica	Estado	Bueno	Aviso	Si	Estado	Regular
Estructura	Puntual en concreto	Estado	Bueno	Baños	2	Estado	Bueno
Acabados	Vinilo	Estado	Bueno	Antejardín	Tablón	Estado	Bueno

**4 Fotografia General**


**5.2 Servicios Publicos**

	En Servicio	Medidor	Calidad	A Nombre de	Observaciones
Energía	Si	Si	Buena	Municipio	Ninguna
Agua	Si	Si	Buena	Municipio	Ninguna
Telefonia	No	N/A	N/A	N/A	Ninguna
Otros	No	N/A	N/A	N/A	N/A

6 Localización



7 Vista en Planta



8 Fotografías de Datalle

8.1 Fotografías Internas



8.2 Ffotografías Externas



<p><b>9 Historia</b></p> <p>Hace algún tiempo atrás en el año de 1994 En el barrio 7 de Agosto se construyo una de las historias más lindas que se haya logrado contar. Esta es la historia de María del Mar, una mujer luchadora, emprendedora, líder y sobre todo con un inmenso amor por las personas que la rodeaban...Un grupo de personas preocupados por la realidad de su territorio comenzaron con un sueño de poder ayudar a su comunidad, y cuando a este llegaron se encontraron con un panorama no muy alentador pues a pesar de que tenían una sede comunal en la cual habían cinco salones muy grandes, una cocina, los baños un buen pasillo y en el segundo piso un amplio salón para reuniones sociales, culturales y todos los servicios, había algo que le faltaba a nuestra, ese algo que nos podría dar felicidad. Pasado 2 años de 1994 a 1996 un grupo de dignatarios de la J.A.C.de la época, mira con nostalgia y a la vez con esperanza los salones del primer piso totalmente desolados, la señora María del Mar le comenta a sus compañeros, que son 15, y les dice, tengo una idea y se las voy a contar, pero quiero que seamos positivos y la realicemos ya. María del Mar sale al frente y les dice quiero que organicemos en estos 2 salones de la primera planta una biblioteca para los niños de nuestro barrio, pues esto sería de mucha ayuda para nuestros hijos si la surtimos de libros, mesas, asientos y otros elementos como una maquina de escribir y su respectivo bibliotecario (a) para que dirija y ayude en sus necesidades académicas de los niños.</p>	<p><b>10 Descripción Física Y Arquitectonica Del Inmueble</b></p> <p>La biblioteca León de Greiff, esta ubicada en un predio del municipio dentro del barrio Siete de Agosto, en el cual existen varias dependencias del gobierno local. Es una estructura de dos pisos con una amplia plazoleta al frente de la edificación y un pasillo central de acceso. La biblioteca tiene para su uso dos espacios, uno a cada lado, en el primer piso, los cuales están recién remodelados y tiene elementos modernos como puertas de vidrio de seguridad, cámaras y alarma. Así mismo se le está dotando de mobiliario nuevo para la comodidad de los usuarios.</p>				
<p><b>11 Estado de Conservacion del Edificio</b></p> <p>La biblioteca León de Greiff f esta recién remodelada en su planta física, tiene un aspecto moderno dado por las puertas de vidrio, las cámaras de video de seguridad, la buena iluminación de los espacios, el color blanco de sus muros y la nueva dotación en madera y metal de sus estanterías, así como el color de los elementos de niños. De todas maneras según el agente cultural, todavía está en proceso, pues no ha llegado la dotación completa.</p>	<p><b>12 Importancia del Edificio Comunitariamente</b></p> <p>La biblioteca León de Greiff se ha convertido en el punto de encuentro socio cultural del sector. Las principales actividades son promoción de lectura y escritura a través de proyectos de formación. También se reúnen manifestaciones artísticas (grupos de salsa, reggae), actividades sociales (jóvenes, charlas espirituales) cursos de sistemas, grupos de adultos mayores, club de lectura "explosión mental", "encartados en la red", y "amigos por siempre" para niños y adolescentes. Proyecto "cuentos con sentidos" para la primera infancia.</p>				
<p><b>13 Criterios y Sugerencias de Conservacion</b></p> <p>A la fecha ya se hicieron las adecuaciones para la llegada de los computadores de Educar y otros llegaron por el proyecto vive digital (mintec). La biblioteca necesita a nivel de adecuación de la planta física, apertura de vanos para lograr visual en las fachadas y mayor entrada de luz natural, así como señalética y aire acondicionado.</p>	<p><b>14 Observaciones</b></p> <p>Ninguna</p>				
<p><b>15 Responsable del Inventario</b></p>					
Entidad/Responsable	Ing. Jairo Rosero Narvaez				
Diligencio	Arq. Oscar Aragon	Fecha	16/Oct/2013	Observaciones	Ninguna
Reviso	Ing. Juan Valencia Correa	Fecha	24/Oct/2013	Observaciones	Ninguna

**16 Condiciones de la edificación**

	Cantidad	Material	Estado				Observaciones	
			Excelente	Bueno	Regular	Malo		
16.1 Condiciones del Espacio Físico	Fachadas	2	Vinilo s/repello		X			Ninguna
	Muros	N/A	Ladrillo común		X			Ninguna
	Pisos	N/A	Ceramica		X			Ninguna
	Estructura	N/A	Puntual en concreto		X			Ninguna
	Cubierta	N/A	Asbesto cemento sobre estructur		X			Ninguna
	Cielos	N/A	Repello b/ losa		X			Ninguna
	Acabados	N/A	Vinilo		X			Ninguna
	Baños	1	Ceramica		X			Ninguna
	Auditorios	No	N/A					N/A
	Plazoleta	Si	N/A					Exterior
	Antejardin	No	N/A					N/A
16.2 Condiciones del Equipamiento	Anden	1	Concreto		X			Ninguna
	Puertas	6	Vidrio y aluminio		X			2 vidrio doble, 2 aluminio acrilico, 2 metalicas.
	Rejas	1	Metalica enrollable		X			Acceso
	Ventanas	12	Lámina		X			8 ventanas y 4 lucetas.
	Lámparas	13	Fluorecentes		X			Ninguna
	Tomas	14	N/A		X			Ninguna
	Swiches	4	N/A		X			Ninguna
	Ventiladores	0	N/A					Ninguna
	Aire, otros	0	N/A					N/A
	Ascensor	0	N/A					N/A
16.3 Condiciones del Mobiliario	Artefacto elect.	5	N/A		X			2 camaras, 1 alarma, 1 impresora, 1 grabadora.
	Sillas	97	N/A		X			47 rimas, 17 niños, 20 adultos, 13 malas.
	Mesas	18	Madera, plastica		X			4 cuadradas, 2 madera, 4 largas, 2 de niños, 6 de baja
	Computadores	1	N/A		X			Fijo
	Estanterias	23	Metalicas		X			10 metal nuevas, 5 metal malas, 8 madera (inc carritos)
	Escritorios	1	Madera		X			Ninguna
	Archivadores	1	Metalico		X			Ninguna
Otros	1	Metalico		x			Ninguna	
16.4 Condiciones Ambientales	Iluminacion	2	N/A			x		Ninguna
	Ventilacion	2	N/A		X	x		Ninguna
	Seguridad	N/A	N/A		X			Ninguna
	Aseo	1	N/A		X			Propio personal