

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO 35
FECHA 2022-11-23
NOMBRE DEL ENCUESTADOR
DIRECCION DEL PREDIO Carrea 127 #22-451
BARRIO Pance
RAZÓN SOCIAL CENTRO DE EVENTOS CAÑADULCE SAS

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☒ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☐ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL PILAR MONDRAGON

PERSONA QUE ATIENDE

MARIA DEL PILAR MONDRAGON

CÉDULA DEL PROPIETARIO

901324044-3

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3157595940

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

mapimondragon@gmail.com

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☐ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F081600160000

AVALÚO

544,697,000

TIPO DE COBRO

CONST

NOMBRE DE LA DERIVACION

CALIDAD DEL BIEN

- ☒ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☐ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☐ Si
- ☒ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☐ No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☐ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☒ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

APROX. 4 metros

ESTADO DEL DRENAJE

- ☐ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

232.656

ÁREA (M)

3261.858

FOTO 1

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

UBICACIÓN

3.335132 -76.525083 0 0

latitud (x.y °)

3.335132

longitud (x.y °)

-76.525083

altitud (m)

precisión (m)



OBSERVACIONES

DERIVACIÓN 5-7-2, Se evidencio que la derivación se encuentra en su cauce natural, se evidencia falta de mantenimiento en el canal y se solicita la limpieza de la malesa, respetando las zonas de vida encontradas en el afluente.

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)