

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO

4

FECHA

2022-11-23

NOMBRE DEL ENCUESTADOR

DIRECCION DEL PREDIO

Calle 18 # 125A

BARRIO

PANCE

RAZÓN SOCIAL

CONDOMINIO PALMETTO

USO DEL PREDIO

- Agropecuario
- Minería
- Manufactura
- Electricidad
- Saneamiento
- Construcción
- Comercio
- Servicios
- Institucional
- Cultura
- Vivienda
- Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

ANDRES FELIPE ARENAS

PERSONA QUE ATIENDE

ANDRES FELIPE ARENAS

CÉDULA DEL PROPIETARIO

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

ESTADO

- Con concesión
- Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F081800620000

AVALÚO

132044000

TIPO DE COBRO

LOTE

NOMBRE DE LA DERIVACION

DERIVACION 5-7-2

CALIDAD DEL BIEN

- Privado
- Público

CUENTA CON PERMISO?

- Si
- No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- Ornamental/Estético
- Domestico/aseo/recreativo
- Acueducto/consumo humano
- Riego/abrevadero
- N/A
- Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- Si
- No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- Si
- No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- Si
- No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- Si
- No

USO ACTUAL DEL AFP

- Guadual
- Bosques/árboles/arbustos
- Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- Sin cobertura vegetal
- Puente
- Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- Muro/reja/malla
- Edificaciones/edificios/casas
- Juegos infantiles
- Residuos sólidos/RCD
- Mixto
- Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

10

ESTADO DEL DRENAJE

- Permanente
- Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

402.137903

ÁREA (M)

2782.882457

FOTO 1

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

UBICACIÓN

3.335266 -76.532338 0 0

latitud (x.y °)


3.335266

longitud (x.y °)

-76.532338

altitud (m)

precisión (m)



OBSERVACIONES

Se realiza actividad de IVC a la derivación 5-6 del río Pance que pasa por el predio CONDOMINIO PALMETTO observándose que su uso es ornamental, no consuntivo con canalización en piedra habiendo un desvío para lago ornamental que vuelve y sale al cauce. Se observa obstrucción de la derivación al ingreso al predio por palos, barro, hojarasca, ramas, residuos sólidos lo cual es retirado de inmediato por personal operativo. En el momento de la visita no se perciben malos olores, espumas, partículas de grasa, alteraciones, etc. Informan que el caudal no se ha reducido ni se ha afectado en los últimos días solo en épocas de sequía o verano. Se recomienda realizar periódicamente limpieza de ramas, palos, hojarasca, residuos sólidos a la entrada, en el trayecto y salida de la derivación en el predio para evitar represamientos y afectaciones aguas abajo. Se hace entrega de circular sobre TUA y Concesiones de agua superficiales. Se solicitará al área financiera hacer envío de cobro por TUA.