

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO

3

FECHA

2022-11-23

NOMBRE DEL ENCUESTADOR

DIRECCION DEL PREDIO

Calle 18A # 125A - 48

BARRIO

PANCE

RAZÓN SOCIAL

CONDOMINIO LAS IGUANAS

USO DEL PREDIO

- Agropecuario
- Minería
- Manufactura
- Electricidad
- Saneamiento
- Construcción
- Comercio
- Servicios
- Institucional
- Cultura
- Vivienda
- Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

GLORIA INÉS IDÁRRAGA

PERSONA QUE ATIENDE

GLORIA INÉS IDÁRRAGA

CÉDULA DEL PROPIETARIO

30271528

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3206742200

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

gloriainesidarraga@hotmail.Com

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

PROPIETARIA

ESTADO

Con concesión

Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F081700730000

AVALÚO

255428000

TIPO DE COBRO

CONST

NOMBRE DE LA DERIVACION

CALIDAD DEL BIEN

Privado

Público

CUENTA CON PERMISO?

Si

No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- Ornamental/Estético
- Domestico/aseo/recreativo
- Acueducto/consumo humano
- Riego/abrevadero
- N/A
- Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- Si
- No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- Si
- No

TIPO DE CAPTACIÓN

- Pozo
- Aljibe
- Galería filtrante
- Otro

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- Si
- No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- Si
- No

USO ACTUAL DEL AFP

- Guadual
- Bosques/árboles/arbustos
- Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- Sin cobertura vegetal
- Puente
- Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- Muro/reja/malla
- Edificaciones/edificios/casas
- Juegos infantiles
- Residuos sólidos/RCD
- Mixto
- Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

5

ESTADO DEL DRENAJE

- Permanente
- Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

237.997043

ÁREA (M)

3145.407786

FOTO 1

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

UBICACIÓN

3.335962 -76.531275 0 0

latitud (x.y °)


3.335962

longitud (x.y °)

-76.531275

altitud (m)

precisión (m)



OBSERVACIONES

Se hace visita de IVC a la derivación 5-6 del río Pance que pasa por el predio CONDOMINIO LAS IGUANAS encontrándose con cauce de piedra y cemento para uso ornamental-estético no consuntivo. al momento de la visita el caudal es poco, no se perciben malos olores, la derivacion está limpia libre de obstáculos de retención. Los usuarios informan que los fines de semana se reduce más el caudal, se generan malos olores, generando proliferación de mosquitos, llegan basuras en el cauce, el color del agua es blanco, llega con residuos de materia fecal posiblemente de animal y se queda en el predio. Comentan que predios vecinos al parecer hacen retención por falta de limpieza de los cauces en sus respectivos predios. Solicitan informar al DAGMA la situación que se presenta con el predio vecino VIVERO AMANECER LA MARÍA en relación a una posible represamiento de agua de la derivación. Se entrega circular informativa de TUA y CONCESIONES. Informan que el recibo por TUA les llegó al correo y están pendientes por cancelar por Internet.