

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO

1

FECHA

2022-11-23

NOMBRE DEL ENCUESTADOR

DIRECCION DEL PREDIO

Calle 4 # 124A-64

BARRIO

PANCE

RAZÓN SOCIAL

CONDOMINIO DOS QUEBRADAS

USO DEL PREDIO

- Agropecuario
- Minería
- Manufactura
- Electricidad
- Saneamiento
- Construcción
- Comercio
- Servicios
- Institucional
- Cultura
- Vivienda
- Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

PERSONA QUE ATIENDE

Ricardo Velez

CÉDULA DEL PROPIETARIO

800218795-3

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

5553548

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

PORTERO

ESTADO

Con concesión

Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F080200160000

AVALÚO

336856000

TIPO DE COBRO

CONST

NOMBRE DE LA DERIVACION

DERIVACION 5-1-1

CALIDAD DEL BIEN

Privado

Público

CUENTA CON PERMISO?

Si

No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- Ornamental/Estético
- Domestico/aseo/recreativo
- Acueducto/consumo humano
- Riego/abrevadero
- N/A
- Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- Si
- No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- Si
- No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- Si
- No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- Si
- No

USO ACTUAL DEL AFP

- Guadual
- Bosques/árboles/arbustos
- Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- Sin cobertura vegetal
- Puente
- Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- Muro/reja/malla
- Edificaciones/edificios/casas
- Juegos infantiles
- Residuos sólidos/RCD
- Mixto
- Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

ESTADO DEL DRENAJE

- Permanente
- Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

335.57

ÁREA (M)

6939.025

FOTO 1

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

UBICACIÓN

3.337579 -76.548635 0 0

latitud (x.y °)


3.337579

longitud (x.y °)

-76.548635

altitud (m)

precisión (m)



OBSERVACIONES

se hace visita de seguimiento y control a la derivacion 5-1 y 5-1-1-1 ubicadas en el predio del condominio dos quebradas. la derivacion 5-1 ingresa por el lateral derecho zona fondo y en la mitad del predio se divide y sale por el frente sector porteria y la derivacion 5-1-1-1 sale del condominio por el lateral derecho, cuenta con dos puentes en concreto de paso vehicular, cuenta con linderos de zona verde y concreto, el canal esta hecho en piedra, algunos sectores pasan por las casas. Maribel Foronda, persona que autoriza el ingreso. de momento no ahi representante legal manifiestan en el condomino

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)