

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO
FECHA 2022-11-22
NOMBRE DEL ENCUESTADOR
DIRECCION DEL PREDIO CALLE 22A #122-50
BARRIO Pance
RAZÓN SOCIAL DANIEL BORRERO

USO DEL PREDIO

- Agropecuario
- Minería
- Manufactura
- Electricidad
- Saneamiento
- Construcción
- Comercio
- Servicios
- Institucional
- Cultura
- Vivienda
- Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

DANIEL BORRERO

PERSONA QUE ATIENDE

GERARDO MELENDEZ

CÉDULA DEL PROPIETARIO

2418579

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

NO SUMINISTRA

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

aborrero65@gmail.com

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

ESTADO

- Con concesión
- Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F081300050000

AVALÚO

330,790,000

TIPO DE COBRO

CONST

NOMBRE DE LA DERIVACION

DERIVACION 5-3-4

CALIDAD DEL BIEN

- Privado
- Público

CUENTA CON PERMISO?

- Si
- No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- Ornamental/Estético
- Domestico/aseo/recreativo
- Acueducto/consumo humano
- Riego/abrevadero
- N/A
- Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- Si
- No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- Si
- No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- Si
- No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- Si
- No

USO ACTUAL DEL AFP

- Guadual
- Bosques/árboles/arbustos
- Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- Sin cobertura vegetal
- Puente
- Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- Muro/reja/malla
- Edificaciones/edificios/casas
- Juegos infantiles
- Residuos sólidos/RCD
- Mixto
- Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

7

ESTADO DEL DRENAJE

- Permanente
- Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

3500

FOTO 1

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

FOTO 2

A244 CALLE 22#122-50_page-0001-9_12_5.jpg

UBICACIÓN

3.342495 -76.527429 0 0

latitud (x.y °)


3.342495

longitud (x.y °)

-76.527429

altitud (m)

precisión (m)



OBSERVACIONES

DERIVACIÓN 5-3, se evidencia en el momento de la visita un lago para peces, rejas en las salidas de la derivación para evitar el paso de las mascotas a los predios aledaños, y ramadas en momentos de crecientes. Tambien se evidencio una compuerta que obstruye el flujo adecuado del cauce, ya que este surte el lago y merma notoriamente el afluente una vez ingresa al predio. Se solicito limpieza de las rejas en ambos extremos y de la acequia.

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)