

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO
FECHA
2022-11-24
NOMBRE DEL ENCUESTADOR
DIRECCION DEL PREDIO
Calle 20 #121-44
BARRIO
PANCE
RAZÓN SOCIAL
CONJUNTO RESIDENCIAL PINARES

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

LISETT CAICEDO

PERSONA QUE ATIENDE

ALEXANDER RENGIFO

CÉDULA DEL PROPIETARIO

900344878

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3164160835

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

crpinares10@gmail.com

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☐ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F079700020000

AVALÚO

212,240,000

TIPO DE COBRO

CONST

NOMBRE DE LA DERIVACION

DERIVACION 5-3-1

CALIDAD DEL BIEN

- ☒ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☐ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☒ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☐ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☒ Otro

CUAL?

ENTUBADO

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

ESTADO DEL DRENAJE


- ☐ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

1443

FOTO 1	
Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)	
FOTO 2	
Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)	
UBICACIÓN	
3.346362 -76.529227 0 0	
latitud (x.y °)	
3.346362	
longitud (x.y °)	
-76.529227	
altitud (m)	
precisión (m)	
OBSERVACIONES	
Se realiza visita de IVC a la derivacion 5-3-1del rio Pance que atraviesa el predio . encontrandose que su cauce es natural, su uso es ornamental - estetico, . En el momento de la visita no se evidencia la asequia porque esta entubada, su AFP es mixta en algunas partes se respeta en otras su caudal es regular,	
FICHA	
ACTA # 190-9_6_50.pdf	