

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO
FECHA 2022-11-24
NOMBRE DEL ENCUESTADOR
DIRECCION DEL PREDIO Calle 5# 122-21
BARRIO Pance
RAZÓN SOCIAL COLEGIO BOLIVAR

USO DEL PREDIO

- Agropecuario
- Minería
- Manufactura
- Electricidad
- Saneamiento
- Construcción
- Comercio
- Servicios
- Institucional
- Cultura
- Vivienda
- Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

JOSEPH JOHN NAGY

PERSONA QUE ATIENDE

DIEGO PERDOMO

CÉDULA DEL PROPIETARIO

490300539-4

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3155182704

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

darias@Colegiobolivar.Co

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

RESIDENTE INTERVENTORIA

ESTADO

- Con concesión
- Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F080500020000

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

CALIDAD DEL BIEN

- Privado
- Público

CUENTA CON PERMISO?

- Si
- No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- Ornamental/Estético
- Domestico/aseo/recreativo
- Acueducto/consumo humano
- Riego/abrevadero
- N/A
- Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- Si
- No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- Si
- No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- Si
- No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- Si
- No

USO ACTUAL DEL AFP

- Guadual
- Bosques/árboles/arbustos
- Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- Sin cobertura vegetal
- Puente
- Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- Muro/reja/malla
- Edificaciones/edificios/casas
- Juegos infantiles
- Residuos sólidos/RCD
- Mixto
- Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

Aproximadamente 8 m

ESTADO DEL DRENAJE

- Permanente
- Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

FOTO 1

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

UBICACIÓN

3.3411483 -76.5460571 0 0

latitud (x.y °)


3.3411483

longitud (x.y °)

-76.5460571

altitud (m)

precisión (m)



OBSERVACIONES

Se evidencian ocupaciones de cause antiguas (puentes, peatonales de concreto y de metal). No han pagado tu porque nos les ha llegado factura, se verifica afp se toman coordenadas. En segunda visita se evidencia estructura de captacion le falta mantenimiento, no se evidencia medidor de caudal en la entrada de la captacion.

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)
