

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO
FECHA 2022-11-22
NOMBRE DEL ENCUESTADOR
DIRECCION DEL PREDIO Carrera 111 #18-170
BARRIO PANCE
RAZÓN SOCIAL CONGREGACION RELIGIOSA CARMELITAS MISIONERAS AYTONA

USO DEL PREDIO

- Agropecuario
- Minería
- Manufactura
- Electricidad
- Saneamiento
- Construcción
- Comercio
- Servicios
- Institucional
- Cultura
- Vivienda
- Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

CARMELITAS MISIONERA

PERSONA QUE ATIENDE

ORLINDO SANDOVAL

CÉDULA DEL PROPIETARIO

860007938-5

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

5553898

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

enfermeriaaytona@hotmail.com

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

ESTADO

- Con concesión
- Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F078000110000

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

CALIDAD DEL BIEN

- Privado
- Público

CUENTA CON PERMISO?

- Si
- No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- Ornamental/Estético
- Domestico/aseo/recreativo
- Acueducto/consumo humano
- Riego/abrevadero
- N/A
- Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- Si
- No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- Si
- No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- Si
- No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- Si
- No

USO ACTUAL DEL AFP

- Guadual
- Bosques/árboles/arbustos
- Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- Sin cobertura vegetal
- Puente
- Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- Muro/reja/malla
- Edificaciones/edificios/casas
- Juegos infantiles
- Residuos sólidos/RCD
- Mixto
- Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

3

ESTADO DEL DRENAJE

- Permanente
- Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

FOTO 1

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

UBICACIÓN

3.358491 -76.530273 0 0

latitud (x.y °)


3.358491

longitud (x.y °)

-76.530273

altitud (m)

precisión (m)



OBSERVACIONES

Se realiza visita de IVC a la derivacion 4 del rio Pance que atraviesa el predio CONGREGACION RELIGIOSA CARMELITAS MISIONERA AYTONA encontrandose que su cauce esta canalizado en piedra, su uso es ornamental - estetico, no consuntivo. En el momento de la visita no se evidencian residuos solidos, no se perciben malos olores, no se evidencian vertimientos, su AFP es mixto en algunas partes se respeta en otras hay edificaciones , hay buen flujo de caudal, cuando se realiza mantenimiento el cauce se represa y se deriva por unos canales laterales hacia el predio contiguo, cuando se termina su mantenimiento continua con su transito. Los canales laterales son usados tambien en epoca de lluvia para

ACTA # 208-20_23_2.pdf