

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO
FECHA
2022-11-25
NOMBRE DEL ENCUESTADOR
DIRECCION DEL PREDIO
Carrera 127 #18 - 210
BARRIO
Pance
RAZÓN SOCIAL
GRUPO BIT

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☒ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☐ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

ANDREI TECHIRA

PERSONA QUE ATIENDE

ANDREI TECHIRA

CÉDULA DEL PROPIETARIO

805020546

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3156592895

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

nalvarez@grupobit.net

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☐ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F081700210000

AVALÚO

292443000

TIPO DE COBRO

CONST

NOMBRE DE LA DERIVACION

DERIVACION 5-7-2

CALIDAD DEL BIEN

- ☐ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☐ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☐ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☒ Si
- ☐ No

TIPO DE CAPTACIÓN

- ☐ Pozo
- ☒ Aljibe
- ☐ Galería filtrante
- ☐ Otro

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☒ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

10m

ESTADO DEL DRENAJE

- ☐ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

2256

FOTO 1

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

UBICACIÓN

3.334916 -76.529649 0 0

latitud (x.y °)


3.334916

longitud (x.y °)

-76.529649

altitud (m)

precisión (m)



OBSERVACIONES

Se realiza visita de IVC a la derivacion 5 -7 del rio Pance encontrandose que su cauce esta canalizado en piedra, en el momento de la visita no se perciben malos olores, ni espumas, tampoco particulas de grasa , no se evidencian residuos solidos, se conserva AFP de mas de 10 metros, no se evidencian vertimientos a la derivacion. Se evidencia un aljibe para riego y uso domestico. Se notifica por cobro de TUA.

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)