

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO Punto 97 D8
FECHA 2022-12-22
NOMBRE DEL ENCUESTADOR Fernanda Ruiz - Fernando mina
DIRECCION DEL PREDIO Calle 18 con carrera 114 frente de los apartamentos
BARRIO Pance
RAZÓN SOCIAL

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

PERSONA QUE ATIENDE
Segundo José Ortiz

CÉDULA DEL PROPIETARIO

TELEFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE
3183951697

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

Cuidandero

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☒ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

Derivación 4.7

CALIDAD DEL BIEN

- ☒ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☐ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☐ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☒ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☒ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☒ Bosques/árboles/arbustos
- ☐ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

15 metros

ESTADO DEL DRENAJE

- ☒ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

FOTO 1

20221222_130515-13_13_30.jpg



FOTO 2

20221222_131458-13_15_15.jpg



UBICACIÓN

3.355814 -76.530169 1014.5 50.14099884033203

latitud (x.y °)

3.355814

longitud (x.y °)

-76.530169

altitud (m)

1014.5

precisión (m)

50.14099884033203



OBSERVACIONES

En el momento de la visita se evidencia un cauce canalizado naturalmente, buen flujo de agua.

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)