

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO Punto 96 D8
FECHA 2022-12-22
NOMBRE DEL ENCUESTADOR Fernands Ruiz - Fernando mina
DIRECCION DEL PREDIO Calle 18 con carrera 113 al frente de tugo
BARRIO Pance
RAZÓN SOCIAL Viveros Zonas verdes

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☒ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☐ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Jose nel vallecilla

PERSONA QUE ATIENDE

Jos3 nel vallecilla

CÉDULA DEL PROPIETARIO

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3012053308

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

Representante legal

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☒ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

CALIDAD DEL BIEN

- ☒ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☐ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☐ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☒ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☒ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☒ Si
- ☐ No

TIPO DE CAPTACIÓN

- ☐ Pozo
- ☐ Aljibe
- ☐ Galería filtrante
- ☐ Otro

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☐ No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☐ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☐ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

ESTADO DEL DRENAJE

- ☐ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

FOTO 1

20221222_123351-12_51_17.jpg



FOTO 2

20221222_125042-12_51_26.jpg



UBICACIÓN

3.355966 -76.530215 1014.1000366210938 46.80699920654297

latitud (x.y °)

3.355966

longitud (x.y °)

-76.530215

altitud (m)

1014.1000366210938

precisión (m)

46.80699920654297



OBSERVACIONES

En el momento de la visita se evidencia un cauce canalizado naturalmente, buen flujo de agua.

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)