

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO Punto 93 D8
FECHA 2022-12-22
NOMBRE DEL ENCUESTADOR Fernanda Ruiz- Fernando mina
DIRECCION DEL PREDIO Calle 18 con carrera 111 al frente de el restaurante el corral
BARRIO Pance
RAZÓN SOCIAL

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

PERSONA QUE ATIENDE
Julian Andres osorio

CÉDULA DEL PROPIETARIO

TELEFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☐ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

Derivación quebrada guali

CALIDAD DEL BIEN

- ☐ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☐ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☐ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☒ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☐ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☒ Bosques/árboles/arbustos
- ☐ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

ESTADO DEL DRENAJE

- ☐ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

FOTO 1

20221222_115835-12_4_42.jpg



FOTO 2

20221222_115006-12_4_48.jpg



UBICACIÓN

3.358216 -76.530521 1009.7000122070312 46.29999923706055

latitud (x.y °)

3.358216

longitud (x.y °)

-76.530521

altitud (m)

1009.7000122070312

precisión (m)

46.29999923706055



OBSERVACIONES

En el momento de la visita la persona que se encontraba sobre la vía en la entrada al predio con su venta de aguacates permitió el ingreso y nos informó que en el predio no conocía exactamente quien era el dueño y que actualmente cuidaba una pareja que no se encontraban en el momento. Pudimos ingresar y al fondo estaba la derivación quebrada guali. No se pudo obtener más información.

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)