

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO Punto 59 D7
FECHA 2022-12-20
NOMBRE DEL ENCUESTADOR Fernands Ruiz- Fernando Mina
DIRECCION DEL PREDIO Carrera 122 con calle 15 esquina
BARRIO Pance
RAZÓN SOCIAL Colegio Quial

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☒ Institucional
- ☐ Cultura
- ☐ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Nohemi Alvarado

PERSONA QUE ATIENDE

Diego Fernando Ospina

CÉDULA DEL PROPIETARIO

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

Nit: 900912124-3

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

Recepcion@ liceoqual@edu.co

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

Mantenimiento

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☐ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

Derivación 5.3.1.1

CALIDAD DEL BIEN

- ☒ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☒ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☒ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☒ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

10 metros

ESTADO DEL DRENAJE

- ☒ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

FOTO 1

20221220_123029-12_32_31.jpg



FOTO 2

20221220_122438-12_32_43.jpg



UBICACIÓN

3.341983 -76.537111 1086.2000732421875 31.191999435424805

latitud (x.y °)

3.341983

longitud (x.y °)

-76.537111

altitud (m)

1086.2000732421875

precisión (m)

31.191999435424805



OBSERVACIONES

En el momento de la visita se evidencia un cauce canalizado naturalmente, uso ornamental no consultivo, buen flujo de caudal, a veces merma en temporada de sequía. Faltó información ya que solo se encontraba el d3 mantenimiento y el personal estaba a las afueras de la institución.

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)