

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO Punto 35 D7
FECHA 2022-12-20
NOMBRE DEL ENCUESTADOR Frnanda Ruiz - Fernando mina
DIRECCION DEL PREDIO Carrera 125# 16A -70
BARRIO Pance
RAZÓN SOCIAL Condominio Jardin de la Maria

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Mario Cardona

PERSONA QUE ATIENDE

Oscar jimenez

CÉDULA DEL PROPIETARIO

Nit Condominio 805004029-1

TELEFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3053156578

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

Vigilante

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☒ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

Derivación 5.4

CALIDAD DEL BIEN

- ☐ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☐ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☐ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☒ Si
- ☐ No

TIPO DE CAPTACIÓN

- ☒ Pozo
- ☐ Aljibe
- ☐ Galería filtrante
- ☐ Otro

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☒ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

10 metros

ESTADO DEL DRENAJE

- ☒ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

FOTO 1

20221220_101604-10_21_57.jpg



FOTO 2

20221220_101317-10_22_4.jpg



UBICACIÓN

3.338175 -76.534409 1068.4000244140625 31.923999786376953

latitud (x.y °)

3.338175

longitud (x.y °)


-76.534409

altitud (m)

1068.4000244140625

precisión (m)

31.923999786376953



OBSERVACIONES

En el momento de la visita se evidencia un cauce canalizado en piedra, uso ornamental no consuntivo con buen flujo de caudal. El usuario que atiende la visita no pudo brindar la información completa ya que en la parte administrativa no había nadie.

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)