

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO 9 d 2
FECHA 2022-12-12
NOMBRE DEL ENCUESTADOR Jimmy Diana
DIRECCION DEL PREDIO Carrera 121 20 27
BARRIO Pance
RAZÓN SOCIAL Conjunto residencial Lago Club House

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Nelson Lopez arango

PERSONA QUE ATIENDE

Nelson Lopez Arango

CÉDULA DEL PROPIETARIO

70126360

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3104585370

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

Admonlagoclubhouse@gmail.com

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

R. Legal

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☐ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F079300100000

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

5

CALIDAD DEL BIEN

- ☐ Privado
- ☒ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☐ Si
- ☒ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☐ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☒ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☒ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☐ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☐ No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☐ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☒ Otro

CUAL?

Solo entra y sale del presio

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

1

ESTADO DEL DRENAJE

- ☒ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

FOTO 1

Original_TimePhoto_20221212_100048-10_34_23.jpg



FOTO 2

TimePhoto_20221212_102612-10_34_36.jpg



UBICACIÓN

3.351351 -76.527272 0 2000

latitud (x.y °)

3.351351


longitud (x.y °)

-76.527272

altitud (m)

precisión (m)

2000



OBSERVACIONES

Se evidencia vajo caudal, se evidencia una manguera plástica sobre la derivacion desde afuera del predio de dudosa procedencia

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)