

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO 52
FECHA 2022-12-22
NOMBRE DEL ENCUESTADOR Jimmy y Luis
DIRECCION DEL PREDIO Carrera 118 calle 10
BARRIO Pance
RAZÓN SOCIAL Construvtora Bolivar

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Lus Neri Rivera

PERSONA QUE ATIENDE

Natali Martinez Colorado

CÉDULA DEL PROPIETARIO

860037900-

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3152584339

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

luz.rivera@cbolivar.co

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

Asesora comercial

ESTADO

☐ Con concesión☐ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

No se evidencia la derivaciin

CALIDAD DEL BIEN

☒ Privado☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

☐ Si☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☐ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☒ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☐ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

ESTADO DEL DRENAJE

- ☐ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

FOTO 1

20221222_114928-11_59_47.jpg



FOTO 2

20221222_114928-11_59_52.jpg



UBICACIÓN

3.349708 -76.543278 1076.0999755859375 12.557999610900879

latitud (x.y °)

3.349708

longitud (x.y °)


-76.543278

altitud (m)

1076.0999755859375

precisión (m)

12.557999610900879



OBSERVACIONES

No se evidencia derivacion de agua superficial . Se debe realizar Vista de IVC

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)