

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA	
2022-12-13	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR	*
Gustavo Adolfo Viafara López	
DIRECCION DEL PREDIO	*
Carrera 111 entre calle 25 y 22A	
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)	
TIPO DE PREDIO	*
☒ Privado	
☐ Público	
FUENTE HÍDRICA	
4	

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA

*

- ☐ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☒ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☐ Otro

TIPO DE SITIO CRITICO

- ☐ Contaminación
- ☐ Inundación
- ☐ Disminución o perdida del caudal
- ☐ Desbordamiento
- ☐ Estancamiento
- ☒ Otro

CUAL TIPO DE SITIO CRÍTICO?

Posible retención de material vegetal y otros, por rejilla en el cauce de la fuente hídrica

SE CONOCE LA CAUSA?

*

- ☒ Si
- ☐ No

CAUSAS

*

- ☐ Colmatación
- ☐ Sección hidráulica insuficiente
- ☐ Descarga de aguas residuales
- ☐ Conexión errada
- ☐ Captación ilegal
- ☐ Taponamiento
- ☐ Desvío
- ☒ Otro

CUAL CAUSA?

*

Posible retención de material vegetal y otros, por regilla en el cauce de la fuente hídrica

SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO

*

- ☐ Mantenimiento no necesario
- ☒ Mantenimiento necesario
- ☐ Mantenimiento urgente

FRECUENCIA DEL EVENTO?

Constante

ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO?

2022

UBICACION

3.358285 -76.525636 1004.2000122070312 27.413000106811523

latitud (x.y °)

3,358285

longitud (x.y °)

-76,525636

altitud (m)

1004,2000122070312

precisión (m)

27,413000106811523




FOTO 1

IMG_20221213_164335-16_47_3.jpg



FOTO 2

IMG_20221213_164311-16_47_9.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES