

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA	
2022-12-03	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR	*
Gustavo Adolfo Viafara López	
DIRECCION DEL PREDIO	*
Carrera 125 entre calles 13 y 11	
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)	
TIPO DE PREDIO	*
☐ Privado ☒ Público	
FUENTE HÍDRICA	
Derivación 5-4	

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA

*

- ☒ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☐ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☐ Otro

TIPO DE SITIO CRITICO

- ☐ Contaminación
- ☐ Inundación
- ☐ Disminución o perdida del caudal
- ☐ Desbordamiento
- ☐ Estancamiento
- ☐ Otro

SE CONOCE LA CAUSA?

*

- ☒ Si
- ☐ No

CAUSAS

*

- ☒ Colmatación
- ☐ Sección hidráulica insuficiente
- ☐ Descarga de aguas residuales
- ☐ Conexión errada
- ☐ Captación ilegal
- ☐ Taponamiento
- ☐ Desvío
- ☐ Otro

SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO

*

- ☐ Mantenimiento no necesario
- ☐ Mantenimiento necesario
- ☒ Mantenimiento urgente

FRECUENCIA DEL EVENTO?

Constante

ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO?

2022

UBICACION

3.33733 -76.539658 1082.5 55.025001525878906

latitud (x.y °)

3,33733

longitud (x.y °)

-76,539658

altitud (m)

1082,5

precisión (m)

55,025001525878906




FOTO 1

IMG_20221203_121621-12_29_17.jpg



FOTO 2

IMG_20221203_121625-12_29_25.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES

Alcantarilla de 2 sección colmatada, atraviesa la carrera 125 de desconoce el inicio. No fue posible medir diámetro de tubería debido a la colmatacion.