

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA	
2022-12-03	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR	*
Gustavo Adolfo Viafara López	
DIRECCION DEL PREDIO	*
Via la vorágine entre calles 4 y 5	
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)	
Derivación 4 del río pance	
TIPO DE PREDIO	*
☐ Privado ☒ Público	
FUENTE HÍDRICA	

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA

*

- ☐ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☒ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☐ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☐ Otro

TIPO DE SITIO CRITICO

- ☐ Contaminación
- ☐ Inundación
- ☐ Disminución o perdida del caudal
- ☐ Desbordamiento
- ☐ Estancamiento
- ☒ Otro

CUAL TIPO DE SITIO CRÍTICO?

colmatación que obstaculiza la entrada al box culvert

SE CONOCE LA CAUSA?

*

- ☒ Si
- ☐ No

CAUSAS

*

- ☒ Colmatación
- ☐ Sección hidráulica insuficiente
- ☐ Descarga de aguas residuales
- ☐ Conexión errada
- ☐ Captación ilegal
- ☐ Taponamiento
- ☐ Desvío
- ☐ Otro

SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO

*

- ☐ Mantenimiento no necesario
- ☐ Mantenimiento necesario
- ☒ Mantenimiento urgente

FRECUENCIA DEL EVENTO?

Constante

ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO?

2022

UBICACION

3.345278 -76.550363 1134.5999755859375 22.857999801635742

latitud (x.y °)

3,345278

longitud (x.y °)

-76,550363

altitud (m)

1134,5999755859375

precisión (m)

22,857999801635742




FOTO 1

IMG_20221203_113505-11_35_21.jpg



FOTO 2

IMG_20221203_113500-11_35_29.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES