

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA	
2022-12-02	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR	*
Gustavo Adolfo Viafara López	
DIRECCION DEL PREDIO	*
Calle 6, living apartaestudios	
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)	
Derivación 4.4.1	
TIPO DE PREDIO	*
Privado Público	
FUENTE HÍDRICA	

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA

*

- ☐ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☐ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☒ Otro

CUAL TIPO DE ESTRUCTURA HIDRÁULICA?

*

Descargar de aguas subterráneas, mediante manguera negra 2 pulgadas

TIPO DE SITIO CRITICO

- ☒ Contaminación
- ☐ Inundación
- ☐ Disminución o perdida del caudal
- ☐ Desbordamiento
- ☐ Estancamiento
- ☐ Otro

SE CONOCE LA CAUSA?

*

- ☒ Si
- ☐ No

CAUSAS

*

- ☐ Colmatación
- ☐ Sección hidráulica insuficiente
- ☐ Descarga de aguas residuales
- ☐ Conexión errada
- ☐ Captación ilegal
- ☐ Taponamiento
- ☐ Desvío
- ☒ Otro

CUAL CAUSA?

*

Aguas subterráneas provenientes de living apartaestudios, descargadas a la derivación 4-4-1

SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO

*

- ☐ Mantenimiento no necesario
- ☐ Mantenimiento necesario
- ☒ Mantenimiento urgente

FRECUENCIA DEL EVENTO?

Constante

ÚLTIMO AÑO DE OCURENCIA DEL EVENTO?

2022

UBICACION

3.348238 -76.547461 1098.7000732421875 11.10099983215332

latitud (x.y °)

3,348238

longitud (x.y °)

-76,547461

altitud (m)

1098,7000732421875

precisión (m)

11,10099983215332




FOTO 1

IMG_20221202_171206-17_24_22.jpg



FOTO 2

IMG_20221202_171410-17_24_31.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES