

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA	
2022-12-02	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR	*
Gustavo Adolfo Viafara López	
DIRECCION DEL PREDIO	*
Calle 7 entre carrera 118 y calle 9	
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)	
Drenaje intermitente.	
TIPO DE PREDIO	*
☐ Privado ☒ Público	
FUENTE HÍDRICA	

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA

*

- ☐ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☒ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☐ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☐ Otro

TIPO DE SITIO CRITICO

- ☐ Contaminación
- ☐ Inundación
- ☐ Disminución o perdida del caudal
- ☐ Desbordamiento
- ☒ Estancamiento
- ☐ Otro

SE CONOCE LA CAUSA?

*

- ☒ Si
- ☐ No

CAUSAS

*

- ☒ Colmatación
- ☐ Sección hidráulica insuficiente
- ☐ Descarga de aguas residuales
- ☐ Conexión errada
- ☐ Captación ilegal
- ☐ Taponamiento
- ☐ Desvío
- ☐ Otro

SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO

*

- ☐ Mantenimiento no necesario
- ☒ Mantenimiento necesario
- ☐ Mantenimiento urgente

FRECUENCIA DEL EVENTO?

Constante

ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO?

2022

UBICACION

3.351501 -76.545104 1074.5 22.163999557495117

latitud (x.y °)

3,351501

longitud (x.y °)

-76,545104

altitud (m)

1074,5

precisión (m)

22,163999557495117




FOTO 1

IMG_20221202_170055-17_1_30.jpg



FOTO 2

IMG_20221202_170107-17_1_34.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES