

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA

2022-12-02

NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR *

Gustavo Adolfo Viafara López

DIRECCION DEL PREDIO *

Calle 9 con calle 7, condominio puertas del viento

NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)

Drenaje intermitente, pero se ve con flujo constante

TIPO DE PREDIO *

Privado

Público

FUENTE HÍDRICA

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA *

- Alcantarilla
- Almacenamiento
- Box Culvert
- Canalización
- Captación
- Derivación
- Disipación
- Lago
- Ornamental
- Paso de Vía
- Rejilla
- Vertedero
- Otro

TIPO DE SITIO CRITICO

- Contaminación
- Inundación
- Disminución o pérdida del caudal
- Desbordamiento
- Estancamiento
- Otro

CUAL TIPO DE SITIO CRÍTICO?

Cauce obstruido por vegetación

SE CONOCE LA CAUSA? *

- Si
- No

CAUSAS

*

- Colmatación
- Sección hidráulica insuficiente
- Descarga de aguas residuales
- Conexión errada
- Captación ilegal
- Taponamiento
- Desvío
- Otro

CUAL CAUSA?

*

Cauce obstruido por vegetación

SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO

*

- Mantenimiento no necesario
- Mantenimiento necesario
- Mantenimiento urgente

FRECUENCIA DEL EVENTO?

Constante

ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO?

2022

UBICACION

3.352219 -76.544361 1071.5 7.392000198364258

latitud (x.y °)

3,352219

longitud (x.y °)

-76,544361

altitud (m)

1071,5

precisión (m)

7,392000198364258




FOTO 1

IMG_20221202_163608-16_53_56.jpg



FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES
