

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA	
2022-12-02	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR	*
Gustavo Adolfo Viafara López	
DIRECCION DEL PREDIO	*
Calle 17A	
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)	
Brazo derivación 5-3-1-4	
TIPO DE PREDIO	*
☐ Privado	
☒ Público	
FUENTE HÍDRICA	

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA

*

- ☐ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☒ Paso de Vía
- ☐ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☐ Otro

TIPO DE SITIO CRITICO

- ☐ Contaminación
- ☐ Inundación
- ☐ Disminución o perdida del caudal
- ☐ Desbordamiento
- ☐ Estancamiento
- ☒ Otro

CUAL TIPO DE SITIO CRÍTICO?

Colmatacion

SE CONOCE LA CAUSA?

*

- ☒ Si
- ☐ No

23/12/22, 16:51

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

CAUSAS ☒ Colmatación ☐ Sección hidráulica insuficiente ☐ Descarga de aguas residuales ☐ Conexión errada ☐ Captación ilegal ☐ Taponamiento ☐ Desvío ☐ Otro	*
SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO ☐ Mantenimiento no necesario ☐ Mantenimiento necesario ☒ Mantenimiento urgente	*
FRECUENCIA DEL EVENTO? Constante	
ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO? 2022	

UBICACION

3.341518 -76.531752 1058.4000244140625 64.0999984741211

latitud (x.y °)

3,341518

longitud (x.y °)

-76,531752

altitud (m)

1058,4000244140625

precisión (m)

64,0999984741211




FOTO 1

IMG_20221202_154911-16_3_52.jpg



FOTO 2

IMG_20221202_160500-16_5_26.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES