

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA	
2022-12-02	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR	*
Gustavo Adolfo Viafara López	
DIRECCION DEL PREDIO	*
Calle 16B	
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)	
derivación 5-3-1-2	
TIPO DE PREDIO	*
☒ Privado	
☐ Público	
FUENTE HÍDRICA	

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA *

- ☐ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☒ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☐ Otro

TIPO DE SITIO CRITICO

- ☐ Contaminación
- ☐ Inundación
- ☐ Disminución o perdida del caudal
- ☐ Desbordamiento
- ☐ Estancamiento
- ☒ Otro

CUAL TIPO DE SITIO CRÍTICO?

Rejilla que retiene desecho vegetal ocasionando obstrucción en el cauce

SE CONOCE LA CAUSA? *

- ☒ Si
- ☐ No

CAUSAS

*

- ☐ Colmatación
- ☐ Sección hidráulica insuficiente
- ☐ Descarga de aguas residuales
- ☐ Conexión errada
- ☐ Captación ilegal
- ☒ Taponamiento
- ☐ Desvío
- ☐ Otro

SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO

*

- ☐ Mantenimiento no necesario
- ☒ Mantenimiento necesario
- ☐ Mantenimiento urgente

FRECUENCIA DEL EVENTO?

Constante

ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO?

2022

UBICACION

3.340617 -76.533505 1067.0999755859375 31.309999465942383

latitud (x.y °)

3,340617

longitud (x.y °)

-76,533505

altitud (m)

1067,0999755859375

precisión (m)

31,309999465942383




FOTO 1

IMG_20221202_141741-14_21_45.jpg



FOTO 2

IMG_20221202_141728-14_21_50.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES