

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA	
2022-12-02	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR	*
Gustavo Adolfo Viafara López	
DIRECCION DEL PREDIO	*
Carrera117 entre calles 9 y 11A	
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)	
Brazo quebrada guali, Frente al proyecto escala	
TIPO DE PREDIO	*
☐ Privado ☒ Público	
FUENTE HÍDRICA	

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA

*

- ☐ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☒ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☐ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☐ Otro

TIPO DE SITIO CRITICO

- ☐ Contaminación
- ☐ Inundación
- ☐ Disminución o perdida del caudal
- ☒ Desbordamiento
- ☐ Estancamiento
- ☐ Otro

SE CONOCE LA CAUSA?

*

- ☒ Si
- ☐ No

CAUSAS

*

- ☐ Colmatación
- ☐ Sección hidráulica insuficiente
- ☐ Descarga de aguas residuales
- ☐ Conexión errada
- ☐ Captación ilegal
- ☐ Taponamiento
- ☐ Desvío
- ☒ Otro

CUAL CAUSA?

*

Colmatacion, taponamiento por cobertura vegetal, sección hidráulica insuficiente. El agua de la fuente hídrica se sale su causa y se desborda por la via

SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO

*

- ☐ Mantenimiento no necesario
- ☐ Mantenimiento necesario
- ☒ Mantenimiento urgente

FRECUENCIA DEL EVENTO?

Constante

ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO?

2022

UBICACION

3.351044 -76.543667 1072.0999755859375 17.826000213623047

latitud (x.y °)

3,351044

longitud (x.y °)

-76,543667

altitud (m)

1072,0999755859375

precisión (m)

17,826000213623047




FOTO 1

IMG_20221202_113850-11_48_36.jpg



FOTO 2

IMG_20221202_113957-11_48_44.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES