

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA	
2022-12-01	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR	*
Gustavo Adolfo Viafara López	
DIRECCION DEL PREDIO	*
Calle 15 entre carreras 125 y 122	
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)	
Derivación 5-3	
TIPO DE PREDIO	*
☐ Privado	
☒ Público	
FUENTE HÍDRICA	

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA

*

- ☐ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☒ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☐ Otro

TIPO DE SITIO CRITICO

- ☐ Contaminación
- ☐ Inundación
- ☐ Disminución o perdida del caudal
- ☐ Desbordamiento
- ☐ Estancamiento
- ☒ Otro

CUAL TIPO DE SITIO CRÍTICO?

Posible taponamiento por retención de material vegetal en la reja

SE CONOCE LA CAUSA?

*

- ☒ Si
- ☐ No

CAUSAS

*

- ☐ Colmatación
- ☐ Sección hidráulica insuficiente
- ☐ Descarga de aguas residuales
- ☐ Conexión errada
- ☐ Captación ilegal
- ☒ Taponamiento
- ☐ Desvío
- ☐ Otro

SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO

*

- ☐ Mantenimiento no necesario
- ☒ Mantenimiento necesario
- ☐ Mantenimiento urgente

FRECUENCIA DEL EVENTO?

Constante

ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO?

2022

UBICACION

3.339299 -76.536959 1076.5999755859375 42.380001068115234

latitud (x.y °)

3,339299

longitud (x.y °)

-76,536959

altitud (m)

1076,5999755859375

precisión (m)

42,380001068115234




FOTO 1

IMG_20221201_173547-17_36_54.jpg



FOTO 2

IMG_20221201_173601-17_37_8.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES