

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA	
2022-12-01	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR	*
Gustavo Adolfo Viafara López	
DIRECCION DEL PREDIO	*
Calle 12 con carrera 122	
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)	
TIPO DE PREDIO	*
☐ Privado	
☒ Público	
FUENTE HÍDRICA	

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA *

- ☒ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☐ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☐ Otro

TIPO DE SITIO CRITICO

- ☐ Contaminación
- ☐ Inundación
- ☒ Disminución o perdida del caudal
- ☐ Desbordamiento
- ☐ Estancamiento
- ☐ Otro

SE CONOCE LA CAUSA? *

- ☒ Si
- ☐ No

CAUSAS

*

- ☒ Colmatación
- ☐ Sección hidráulica insuficiente
- ☐ Descarga de aguas residuales
- ☐ Conexión errada
- ☐ Captación ilegal
- ☐ Taponamiento
- ☐ Desvío
- ☐ Otro

SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO

*

- ☐ Mantenimiento no necesario
- ☒ Mantenimiento necesario
- ☐ Mantenimiento urgente

FRECUENCIA DEL EVENTO?

Constante

ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO?

2022

UBICACION

3.344802 -76.541096 1107.300048828125 31.392000198364258

latitud (x.y °)

3,344802

longitud (x.y °)

-76,541096

altitud (m)

1107,300048828125

precisión (m)

31,392000198364258




FOTO 1

IMG_20221201_153042-15_31_54.jpg



FOTO 2

IMG_20221201_153100-15_32_36.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES