

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA	
2022-12-01	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR	*
Gustavo Adolfo Viafara López	
DIRECCION DEL PREDIO	*
Calle 11 con carrera 122	
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)	
Derivación 4	
TIPO DE PREDIO	*
☐ Privado	
☒ Público	
FUENTE HÍDRICA	

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA

*

- ☐ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☒ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☐ Otro

TIPO DE SITIO CRITICO

- ☐ Contaminación
- ☐ Inundación
- ☐ Disminución o perdida del caudal
- ☐ Desbordamiento
- ☒ Estancamiento
- ☐ Otro

SE CONOCE LA CAUSA?

*

- ☒ Si
- ☐ No

26/12/22, 13:39

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

CAUSAS ☒ Colmatación ☐ Sección hidráulica insuficiente ☐ Descarga de aguas residuales ☐ Conexión errada ☐ Captación ilegal ☐ Taponamiento ☐ Desvío ☐ Otro	*
SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO ☐ Mantenimiento no necesario ☒ Mantenimiento necesario ☐ Mantenimiento urgente	*
FRECUENCIA DEL EVENTO? Constante	
ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO? 2022	

UBICACION

3.34387 -76.541691 1107.7000732421875 92.9000015258789

latitud (x.y °)

3,34387

longitud (x.y °)

-76,541691

altitud (m)

1107,7000732421875

precisión (m)

92,9000015258789




FOTO 1

IMG_20221201_144825-14_55_24.jpg



FOTO 2

IMG_20221201_144843-14_55_32.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES