

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA

2022-12-01

NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR *

Gustavo Adolfo Viafara López

DIRECCION DEL PREDIO *

Carrera 124 entre calle 10 y 11

NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)

TIPO DE PREDIO *

Privado

Público

FUENTE HÍDRICA

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA *

- Alcantarilla
- Almacenamiento
- Box Culvert
- Canalización
- Captación
- Derivación
- Disipación
- Lago
- Ornamental
- Paso de Vía
- Rejilla
- Vertedero
- Otro

TIPO DE SITIO CRITICO

- Contaminación
- Inundación
- Disminución o perdida del caudal
- Desbordamiento
- Estancamiento
- Otro

CUAL TIPO DE SITIO CRÍTICO?

A la altura de la carrera 124 entre calles 10 y 11, la derivación 5-4-3 pasa entubada, al parecer la tubería está rota o perforada y el agua está brotando sobre la vida sobre la carrera 124

SE CONOCE LA CAUSA? *

- Si
- No

CAUSAS

*

- Colmatación
- Sección hidráulica insuficiente
- Descarga de aguas residuales
- Conexión errada
- Captación ilegal
- Taponamiento
- Desvío
- Otro

SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO

*

- Mantenimiento no necesario
- Mantenimiento necesario
- Mantenimiento urgente

FRECUENCIA DEL EVENTO?

Constante

ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO?

2022

UBICACION

3.339575 -76.541129 1093.9000244140625 9.333999633789062

latitud (x.y °)

3,339575

longitud (x.y °)

-76,541129

altitud (m)

1093,9000244140625

precisión (m)

9,333999633789062




FOTO 1

1669923158580409802734811219081-14_32_45.jpg



FOTO 2

16699232629972453604281049255167-14_34_28.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES