

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA	
2022-12-01	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR	*
Gustavo Adolfo Viafara López	
DIRECCION DEL PREDIO	*
Carrera 129 entre calle 6 y 4	
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)	
TIPO DE PREDIO	*
☐ Privado	
☒ Público	
FUENTE HÍDRICA	

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA

*

- ☐ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☒ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☐ Otro

TIPO DE SITIO CRITICO

- ☐ Contaminación
- ☐ Inundación
- ☒ Disminución o perdida del caudal
- ☐ Desbordamiento
- ☐ Estancamiento
- ☐ Otro

SE CONOCE LA CAUSA?

*

- ☒ Si
- ☐ No

CAUSAS

*

- ☐ Colmatación
- ☐ Sección hidráulica insuficiente
- ☐ Descarga de aguas residuales
- ☐ Conexión errada
- ☐ Captación ilegal
- ☒ Taponamiento
- ☐ Desvío
- ☐ Otro

SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO

*

- ☐ Mantenimiento no necesario
- ☒ Mantenimiento necesario
- ☐ Mantenimiento urgente

FRECUENCIA DEL EVENTO?

Constante

ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO?

2022

UBICACION

3.343525 -76.546414 1122.300048828125 47.45500183105469

latitud (x.y °)

3,343525

longitud (x.y °)

-76,546414

altitud (m)

1122,300048828125

precisión (m)

47,45500183105469



FOTO 1

16699183685175993261926235118319-13_12_58.jpg



FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES