

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA	
2022-11-30	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR	*
Gustavo Adolfo Viafara López	
DIRECCION DEL PREDIO	*
Carrera 127 con Calle 17	
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)	
TIPO DE PREDIO	*
☐ Privado	
☒ Público	
FUENTE HÍDRICA	

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA

*

- ☒ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☐ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☐ Otro

TIPO DE SITIO CRITICO

- ☐ Contaminación
- ☐ Inundación
- ☒ Disminución o perdida del caudal
- ☐ Desbordamiento
- ☐ Estancamiento
- ☐ Otro

SE CONOCE LA CAUSA?

*

- ☒ Si
- ☐ No

CAUSAS	*
☒ Colmatación ☐ Sección hidráulica insuficiente ☐ Descarga de aguas residuales ☐ Conexión errada ☐ Captación ilegal ☐ Taponamiento ☐ Desvío ☐ Otro	
SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO	*
☐ Mantenimiento no necesario ☐ Mantenimiento necesario ☒ Mantenimiento urgente	
FRECUENCIA DEL EVENTO? Constante	
ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO? 2022	

UBICACION

3.333181 -76.534105 1053.300048828125 25.895999908447266

latitud (x.y °)

3,333181

longitud (x.y °)

-76,534105

altitud (m)

1053,300048828125

precisión (m)

25,895999908447266



FOTO 1

16698465792437022327044451822084-17_16_28.jpg



FOTO 2

16698468387194380938094697563352-17_20_48.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES