

# SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| FECHA                                    |   |
| 2022-11-30                               |   |
|                                          |   |
| NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR          | * |
| Gustavo Adolfo Viafara López             |   |
|                                          |   |
| DIRECCION DEL PREDIO                     | * |
| Carrera 127 con Calle 12                 |   |
|                                          |   |
| NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)             |   |
|                                          |   |
| TIPO DE PREDIO                           | * |
| <input type="radio"/> Privado            |   |
| <input checked="" type="radio"/> Público |   |
|                                          |   |
| FUENTE HÍDRICA                           |   |
|                                          |   |

## TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA

\*

- ☒ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☐ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☐ Otro

## TIPO DE SITIO CRITICO

- ☐ Contaminación
- ☐ Inundación
- ☐ Disminución o perdida del caudal
- ☒ Desbordamiento
- ☐ Estancamiento
- ☐ Otro

## SE CONOCE LA CAUSA?

\*

- ☒ Si
- ☐ No

26/12/22, 14:08

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <div>CAUSAS</div> <div><div><input checked="" type="radio"/> Colmatación</div><div><input type="radio"/> Sección hidráulica insuficiente</div><div><input type="radio"/> Descarga de aguas residuales</div><div><input type="radio"/> Conexión errada</div><div><input type="radio"/> Captación ilegal</div><div><input type="radio"/> Taponamiento</div><div><input type="radio"/> Desvío</div><div><input type="radio"/> Otro</div></div> | * |
| <div>SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO</div> <div><div><input type="radio"/> Mantenimiento no necesario</div><div><input type="radio"/> Mantenimiento necesario</div><div><input checked="" type="radio"/> Mantenimiento urgente</div></div>                                                                                                                                                                                                      | * |
| <div>FRECUENCIA DEL EVENTO?</div> <div>Constante</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| <div>ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO?</div> <div>2022</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |

UBICACION

3.332549 -76.538594 1078.5 42.21200180053711

latitud (x.y °)

3,332549

longitud (x.y °)

-76,538594

altitud (m)

1078,5

precisión (m)

42,21200180053711



FOTO 1

16698411022967164749170835982001-15\_45\_26.jpg



FOTO 2

16698411308303277139715337027951-15\_45\_39.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES