

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA	
2022-11-22	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR	*
Gustavo Adolfo Viafara López	
DIRECCION DEL PREDIO	*
carrera 123 con calle 4	
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)	
espacio público	
TIPO DE PREDIO	*
☐ Privado	
☒ Público	
FUENTE HÍDRICA	

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA

*

- ☐ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☒ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☐ Otro

TIPO DE SITIO CRITICO

- ☒ Contaminación
- ☐ Inundación
- ☐ Disminución o perdida del caudal
- ☐ Desbordamiento
- ☐ Estancamiento
- ☐ Otro

SE CONOCE LA CAUSA?

*

- ☒ Si
- ☐ No

CAUSAS

*

- ☒ Colmatación
- ☐ Sección hidráulica insuficiente
- ☐ Descarga de aguas residuales
- ☐ Conexión errada
- ☐ Captación ilegal
- ☐ Taponamiento
- ☐ Desvío
- ☐ Otro

SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO

*

- ☐ Mantenimiento no necesario
- ☒ Mantenimiento necesario
- ☐ Mantenimiento urgente

FRECUENCIA DEL EVENTO?

ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO?

UBICACION

3.34 -76.548841 0 0

latitud (x.y °)

3,34

longitud (x.y °)

-76,548841

altitud (m)

precisión (m)




FOTO 1

IMG_20221122_165740-14_26_12.jpg



FOTO 2

IMG_20221122_165754-14_26_28.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES