

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA	
2022-11-21	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR	*
Gustavo Adolfo Viafara López	
DIRECCION DEL PREDIO	*
calle 17	
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)	
espacio público	
TIPO DE PREDIO	*
☐ Privado	
☒ Público	
FUENTE HÍDRICA	

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA *

- ☐ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☐ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☒ Otro

CUAL TIPO DE ESTRUCTURA HIDRÁULICA? *

2 tuberías novafort, colmatadas

TIPO DE SITIO CRITICO

- ☐ Contaminación
- ☐ Inundación
- ☒ Disminución o perdida del caudal
- ☐ Desbordamiento
- ☐ Estancamiento
- ☐ Otro

SE CONOCE LA CAUSA? *

- ☒ Si
- ☐ No

CAUSAS

*

- ☒ Colmatación
- ☐ Sección hidráulica insuficiente
- ☐ Descarga de aguas residuales
- ☐ Conexión errada
- ☐ Captación ilegal
- ☐ Taponamiento
- ☐ Desvío
- ☐ Otro

SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO

*

- ☒ Mantenimiento no necesario
- ☐ Mantenimiento necesario
- ☐ Mantenimiento urgente

FRECUENCIA DEL EVENTO?

ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO?

UBICACION

3.33509 -76.533904 0 0

latitud (x.y °)

3,33509

longitud (x.y °)

-76,533904

altitud (m)

precisión (m)



FOTO 1

IMG_20221121_170456-13_56_28.jpg



FOTO 2

IMG_20221121_170439-13_56_47.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES