

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA	
2022-11-18	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR	*
Gustavo Adolfo Viafara López	
DIRECCION DEL PREDIO	*
Calle 20 #118-47	
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)	
espacio público	
TIPO DE PREDIO	*
Privado Público	
FUENTE HÍDRICA	

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA

*

- ☐ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☐ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☒ Otro

CUAL TIPO DE ESTRUCTURA HIDRÁULICA?

*

pase de vía, derivación 4 a la altura de la calle 20

TIPO DE SITIO CRITICO

- ☐ Contaminación
- ☒ Inundación
- ☐ Disminución o perdida del caudal
- ☐ Desbordamiento
- ☐ Estancamiento
- ☐ Otro

SE CONOCE LA CAUSA?

*

- ☒ Si
- ☐ No

CAUSAS

*

- ☐ Colmatación
- ☐ Sección hidráulica insuficiente
- ☐ Descarga de aguas residuales
- ☐ Conexión errada
- ☐ Captación ilegal
- ☒ Taponamiento
- ☐ Desvío
- ☐ Otro

SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO

*

- ☐ Mantenimiento no necesario
- ☒ Mantenimiento necesario
- ☐ Mantenimiento urgente

FRECUENCIA DEL EVENTO?

ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO?

UBICACION

3.350029 -76.528806 0 0

latitud (x.y °)

3,350029

longitud (x.y °)

-76,528806

altitud (m)

precisión (m)




FOTO 1

IMG_20221118_153336-13_0_20.jpg



FOTO 2

IMG_20221118_153255-13_1_17.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES