

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA

2022-11-18

NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR *

Gustavo Adolfo Viafara López

DIRECCION DEL PREDIO *

Calle 10A entre carreras 125 y 127

NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)

zona verde

TIPO DE PREDIO *

Privado

Público

FUENTE HÍDRICA

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA *

- Alcantarilla
- Almacenamiento
- Box Culvert
- Canalización
- Captación
- Derivación
- Disipación
- Lago
- Ornamental
- Paso de Vía
- Rejilla
- Vertedero
- Otro

CUAL TIPO DE ESTRUCTURA HIDRÁULICA? *

acequia se retiene el caudal de la derivación, por acumulación de material vegetal, en cerramiento de predios privados

TIPO DE SITIO CRITICO

- Contaminación
- Inundación
- Disminución o perdida del caudal
- Desbordamiento
- Estancamiento
- Otro

SE CONOCE LA CAUSA? *

- Si
- No

CAUSAS

*

- Colmatación
- Sección hidráulica insuficiente
- Descarga de aguas residuales
- Conexión errada
- Captación ilegal
- Taponamiento
- Desvío
- Otro

SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO

*

- Mantenimiento no necesario
- Mantenimiento necesario
- Mantenimiento urgente

FRECUENCIA DEL EVENTO?

ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO?

UBICACION

3.335852 -76.540127 0 0

latitud (x.y °)

3,335852

longitud (x.y °)

-76,540127

altitud (m)

precisión (m)



FOTO 1

IMG_20221118_124800-12_51_33.jpg



FOTO 2

IMG_20221118_124847-12_51_48.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES