

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA	
2022-11-18	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR	*
Gustavo Adolfo Viafara López	
DIRECCION DEL PREDIO	*
Calle 16A, entre carreras 125a y 127	
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)	
proyecto naturezza	
TIPO DE PREDIO	*
☒ Privado	
☐ Público	
FUENTE HÍDRICA	

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA *

- ☐ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☒ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☐ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☐ Otro

TIPO DE SITIO CRITICO

- ☐ Contaminación
- ☐ Inundación
- ☐ Disminución o perdida del caudal
- ☐ Desbordamiento
- ☐ Estancamiento
- ☒ Otro

CUAL TIPO DE SITIO CRÍTICO?

taponamiento de la derivación. antes de ingresar al box culvert

SE CONOCE LA CAUSA? *

- ☒ Si
- ☐ No

CAUSAS

*

- ☒ Colmatación
- ☐ Sección hidráulica insuficiente
- ☐ Descarga de aguas residuales
- ☐ Conexión errada
- ☐ Captación ilegal
- ☐ Taponamiento
- ☐ Desvío
- ☐ Otro

SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO

*

- ☐ Mantenimiento no necesario
- ☐ Mantenimiento necesario
- ☒ Mantenimiento urgente

FRECUENCIA DEL EVENTO?

ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO?

UBICACION

3.335847 -76.536043 0 0

latitud (x.y °)

3,335847

longitud (x.y °)

-76,536043

altitud (m)

precisión (m)




FOTO 1

IMG_20221118_105122-12_8_57.jpg



FOTO 2

IMG_20221118_105237-12_9_9.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES