

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA	
2022-11-27	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR	*
Gustavo Adolfo Viafara López	
DIRECCION DEL PREDIO	*
Carrera 118 # 18-110	
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)	
TIPO DE PREDIO	*
☒ Privado	
☐ Público	
FUENTE HÍDRICA	

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA

*

- ☐ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☐ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☒ Otro

CUAL TIPO DE ESTRUCTURA HIDRÁULICA?

*

Natural

TIPO DE SITIO CRITICO

- ☐ Contaminación
- ☐ Inundación
- ☐ Disminución o perdida del caudal
- ☒ Desbordamiento
- ☐ Estancamiento
- ☐ Otro

SE CONOCE LA CAUSA?

*

- ☐ Si
- ☒ No

SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO

- ☐ Mantenimiento no necesario
- ☐ Mantenimiento necesario
- ☒ Mantenimiento urgente

FRECUENCIA DEL EVENTO?

Constante

ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO?

2022

UBICACION

3.35052 -76.528474 1025 24.975000381469727

latitud (x.y °)

3,35052

longitud (x.y °)

-76,528474

altitud (m)

1025

precisión (m)

24,975000381469727




FOTO 1

16695586270642076089746831416923-9_17_19.jpg



FOTO 2

16695586874317894883507867661771-9_18_16.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES