

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA
2022-11-26
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR
Gustavo Adolfo Viafara López
DIRECCION DEL PREDIO
Carrera 111 entre calles 22 y 19
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)
Parque cocina al aire libre
TIPO DE PREDIO
☒ Privado
☐ Público
FUENTE HÍDRICA

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA

*

- ☒ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☐ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☐ Otro

TIPO DE SITIO CRITICO

- ☐ Contaminación
- ☐ Inundación
- ☐ Disminución o perdida del caudal
- ☐ Desbordamiento
- ☐ Estancamiento
- ☒ Otro

CUAL TIPO DE SITIO CRÍTICO?

Descarga

SE CONOCE LA CAUSA?

*

- ☐ Si
- ☒ No

SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO

- ☐ Mantenimiento no necesario
- ☒ Mantenimiento necesario
- ☐ Mantenimiento urgente

FRECUENCIA DEL EVENTO?

Constante

ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO?

2022

UBICACION

3.358302 -76.529504 1008.5 18.58300018310547

latitud (x.y °)

3,358302

longitud (x.y °)

-76,529504

altitud (m)

1008,5

precisión (m)

18,58300018310547




FOTO 1

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

FOTO 2

16694896793637270062976003518774-14_8_15.jpg



FICHA

16694897087425497896010171838576-14_8_41.jpg



OBSERVACIONES