

# SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

|                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| FECHA                                                                                        |   |
| 2022-12-12                                                                                   |   |
|                                                                                              |   |
| NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR                                                              | * |
| Gustavo Adolfo Viafara López                                                                 |   |
|                                                                                              |   |
| DIRECCION DEL PREDIO                                                                         | * |
| Calle10a # 125a - 209                                                                        |   |
|                                                                                              |   |
| NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)                                                                 |   |
|                                                                                              |   |
| TIPO DE PREDIO                                                                               | * |
| <div><input type="radio"/> Privado</div> <div><input checked="" type="radio"/> Público</div> |   |
| FUENTE HÍDRICA                                                                               |   |
| 5-5-1                                                                                        |   |
|                                                                                              |   |

## TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA

\*

- ☐ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☒ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☐ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☐ Otro

## TIPO DE SITIO CRITICO

- ☐ Contaminación
- ☐ Inundación
- ☐ Disminución o perdida del caudal
- ☐ Desbordamiento
- ☐ Estancamiento
- ☒ Otro

## CUAL TIPO DE SITIO CRÍTICO?

Cauce de la fuente hídrica obstruido por cobertura vegetal abundante

## SE CONOCE LA CAUSA?

\*

- ☒ Si
- ☐ No

## CAUSAS

\*

- ☐ Colmatación
- ☐ Sección hidráulica insuficiente
- ☐ Descarga de aguas residuales
- ☐ Conexión errada
- ☐ Captación ilegal
- ☐ Taponamiento
- ☐ Desvío
- ☒ Otro

## CUAL CAUSA?

\*

Cauce de la fuente hídrica obstruido por cobertura vegetal abundante

## SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO

\*

- ☒ Mantenimiento no necesario
- ☐ Mantenimiento necesario
- ☐ Mantenimiento urgente

## FRECUENCIA DEL EVENTO?

Constante

## ÚLTIMO AÑO DE OCURENCIA DEL EVENTO?

2022

UBICACION

3.333963 -76.53976 1083.4000244140625 33.058998107910156

latitud (x.y °)

3,333963

longitud (x.y °)

-76,53976

altitud (m)

1083,4000244140625

precisión (m)

33,058998107910156



FOTO 1

IMG\_20221212\_160640-16\_14\_17.jpg



FOTO 2

IMG\_20221212\_160718-16\_14\_22.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES