

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA	
2022-11-26	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR	*
Gustavo Adolfo Viafara López	
DIRECCION DEL PREDIO	*
Calle 18 con Carrera 106 A	
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)	
TIPO DE PREDIO	*
☐ Privado	
☒ Público	
FUENTE HÍDRICA	

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA

*

- ☒ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☐ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☐ Otro

TIPO DE SITIO CRITICO

- ☒ Contaminación
- ☐ Inundación
- ☐ Disminución o perdida del caudal
- ☐ Desbordamiento
- ☐ Estancamiento
- ☐ Otro

SE CONOCE LA CAUSA?

*

- ☐ Si
- ☒ No

SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO

*

- ☐ Mantenimiento no necesario
- ☒ Mantenimiento necesario
- ☐ Mantenimiento urgente

FRECUENCIA DEL EVENTO?

Constante

ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO?

2022

UBICACION

3.360905 -76.530527 1003.9000244140625 15.347000122070312

latitud (x.y °)

3,360905

longitud (x.y °)

-76,530527

altitud (m)

1003,9000244140625

precisión (m)

15,347000122070312




FOTO 1

16694736037537380786322925055352-9_40_12.jpg



FOTO 2

16694736479528436594583990547415-9_40_55.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES