

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA	
2022-11-25	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR	*
Gustavo Adolfo Viafara López	
DIRECCION DEL PREDIO	*
Colegio Bennett	
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)	
TIPO DE PREDIO	*
☒ Privado	
☐ Público	
FUENTE HÍDRICA	

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA

*

- ☒ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☐ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☐ Otro

TIPO DE SITIO CRITICO

- ☐ Contaminación
- ☐ Inundación
- ☐ Disminución o perdida del caudal
- ☐ Desbordamiento
- ☐ Estancamiento
- ☐ Otro

SE CONOCE LA CAUSA?

*

- ☐ Si
- ☒ No

SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO

*

- ☐ Mantenimiento no necesario
- ☐ Mantenimiento necesario
- ☒ Mantenimiento urgente

FRECUENCIA DEL EVENTO?

Constante

ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO?

2022

UBICACION

3.359638 -76.531681 988.91650390625 8.765999794006348

latitud (x.y °)

3,359638

longitud (x.y °)

-76,531681

altitud (m)

988,91650390625

precisión (m)

8,765999794006348




FOTO 1

16694135120256826838693521082444-16_58_41.jpg



FOTO 2

16694135753856156133967204024136-16_59_44.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES