

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA

2022-12-12

NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR *

Gustavo Adolfo Viafara López

DIRECCION DEL PREDIO *

Calle 10a #125a-209

NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)

TIPO DE PREDIO *

Privado

Público

FUENTE HÍDRICA

5-5-1

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA *

- Alcantarilla
- Almacenamiento
- Box Culvert
- Canalización
- Captación
- Derivación
- Disipación
- Lago
- Ornamental
- Paso de Vía
- Rejilla
- Vertedero
- Otro

TIPO DE SITIO CRITICO

- Contaminación
- Inundación
- Disminución o perdida del caudal
- Desbordamiento
- Estancamiento
- Otro

CUAL TIPO DE SITIO CRÍTICO?

Posible retención de material vegetal y otros, por rejilla en el cauce de la fuente hídrica

SE CONOCE LA CAUSA? *

- Si
- No

CAUSAS *

- Colmatación
- Sección hidráulica insuficiente
- Descarga de aguas residuales
- Conexión errada
- Captación ilegal
- Taponamiento
- Desvío
- Otro

CUAL CAUSA? *

Posible retención de material vegetal y otros, por regilla en el cauce de la fuente hídrica

SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO *

- Mantenimiento no necesario
- Mantenimiento necesario
- Mantenimiento urgente

FRECUENCIA DEL EVENTO?

Constante

ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO?

2022

UBICACION

3.333699 -76.539882 1081.300048828125 11.729999542236328

latitud (x.y °)

3,333699

longitud (x.y °)

-76,539882

altitud (m)

1081,300048828125

precisión (m)

11,729999542236328




FOTO 1

IMG_20221212_160051-16_5_39.jpg




FOTO 2

IMG_20221212_160047-16_5_43.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES