

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA	
2022-11-25	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR	*
Gustavo Adolfo Viafara López	
DIRECCION DEL PREDIO	*
Carrera 14 entre calles 17 y 18	
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)	
TIPO DE PREDIO	*
☐ Privado ☒ Público	
FUENTE HÍDRICA	

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA

*

- ☒ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☐ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☐ Otro

TIPO DE SITIO CRITICO

- ☐ Contaminación
- ☐ Inundación
- ☐ Disminución o perdida del caudal
- ☐ Desbordamiento
- ☐ Estancamiento
- ☒ Otro

CUAL TIPO DE SITIO CRÍTICO?

Colmatacion de tubería

SE CONOCE LA CAUSA?

*

- ☐ Si
- ☒ No

SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO	
☐ Mantenimiento no necesario ☒ Mantenimiento necesario ☐ Mantenimiento urgente	
FRECUENCIA DEL EVENTO?	
Constante	
ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO?	
2022	
UBICACION	
3.353445 -76.531699 1017.9000244140625 19.426000595092773	
latitud (x.y °) 3,353445	

FOTO 1

16694107353763127823337098365779-16_12_58.jpg



FOTO 2

1669410784194163921957264341443-16_13_16.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES