

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA	
2022-11-25	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR	*
Gustavo Adolfo Viafara Lopez	
DIRECCION DEL PREDIO	*
Carrera 15	
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)	
TIPO DE PREDIO	*
☐ Privado	
☒ Público	
FUENTE HÍDRICA	

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA

*

- ☐ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☒ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☐ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☐ Otro

TIPO DE SITIO CRITICO

- ☐ Contaminación
- ☐ Inundación
- ☒ Disminución o perdida del caudal
- ☐ Desbordamiento
- ☐ Estancamiento
- ☐ Otro

SE CONOCE LA CAUSA?

*

- ☒ Si
- ☐ No

CAUSAS

*

- ☐ Colmatación
- ☐ Sección hidráulica insuficiente
- ☐ Descarga de aguas residuales
- ☐ Conexión errada
- ☐ Captación ilegal
- ☒ Taponamiento
- ☐ Desvío
- ☐ Otro

SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO

*

- ☐ Mantenimiento no necesario
- ☒ Mantenimiento necesario
- ☐ Mantenimiento urgente

FRECUENCIA DEL EVENTO?

Constante

ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO?

2022

UBICACION

3.35103 -76.535708 1044.7000732421875 16.45800018310547

latitud (x.y °)

3,35103

longitud (x.y °)

-76,535708

altitud (m)

1044,7000732421875

precisión (m)

16,45800018310547




FOTO 1

16694075877225797738010372283859-15_20_6.jpg



FOTO 2

16694076234025576834263227322572-15_20_39.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES